

Číslo PU/Zakázky	E220188731	RZ	2TC3202	Plátce DPH		Leasing		VIN	VF1HJD40067405307
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Dacia / Duster (2018->)				
Typ paliva				Stav tachometru	14652	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	01.07.2021	Datum příští TK		02.06.2025	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	215/65 16	Letní	7	Original	Ocel
P - Náprava 1	Continental	215/65 16	Letní	7	Original	Ocel
L - Náprava 2	Continental	215/65 16	Letní	7	Original	Ocel
P - Náprava 2	Continental	215/65 16	Letní	7	Original	Ocel

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	POTRUBÍ KONDENZÁTOR/EXPANZNÍ VENTIL PŘ.
POTRUBÍ KONDENZÁTOR/EXPANZNÍ VENTIL ZA.	POTRUBÍ KOMPRESOR/EXPANZNÍ VENTIL PŘ.
PŘÍSTR. DESKA	AIRBAG SPOLUJEZDCE
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
PÁS BEZPEČ. ZA. L.	PÁS BEZPEČ. ZA. P.
OBLOŽENÍ B-SLOUPEK L. SPO.	PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ.
PODBĚH KOLA S NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. KPL.	PODBĚH KOLA BOČNICE PŘ. P.
VÝZTUHA PODBĚH KOLA BOČNICE PŘ. P.	PLECH PŘ. STŘED.
BOČNICE PLECH PŘ. P.	OCHRANA PLECHU PŘ. P.
MŘÍŽKA CHLADIČE	BLATNÍK PŘ. L.
OPRAV. SADA BLATNÍK P.	OPRAV. SADA BLATNÍK P.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.	SADA ROZŠÍŘENÍ BLATNÍKU KPL.
OBLOŽENÍ BLATNÍK P. SPO.	KAPOTA
IZOLACE PROTIHLUK. KAPOTA	SKLO ČELNÍ
SVĚTLOMET PŘ. P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
NÁRAZNÍK	KRYT NÁRAZNÍKU STŘED PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU PŘ.	MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. P.	ZÁVĚS ULOŽENÍ ČEPU PŘ. P.
AIRBAG ŘIDIČE	CHLADIČ (DÍL NOVÝ)
NÁDRŽKA EXPANZNÍ KAPALINA CHLAD.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ / KONDENZÁTOR
VENTILÁTOR CHLADIČE KPL.	NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE
NÁPLŇ - CHLADÍČÍ KAPALINA	

Díly na kontrolu / diagnostika

ŘÍD. JEDNOTKA AIRBAG SYSTÉM ZAMYKÁNÍ / OTVÍRÁNÍ PROVÉST	SVĚTLOMET PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT (VČETNĚ SVĚTLOMET MLHOVÝ)
VOZ. GEOMETRIE NÁPRAVY PŘEZK./SEŘÍDIT (PODLE OPR.)	DIAGNOSTIKA
KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA	KONTROLA - MOTOR
KONTROLA - MOTOR A PŘEVODOVKA	KONTROLA - PŘ NÁPRAVA

Práce

NAPUSTIT / VYPUSTIT KLIMATIZACI	
---------------------------------	--

Lakování

PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PŘ. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH PŘ. BOČNÍ P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / Mudra
	Místo prohlídky	Bohatice
	Prohlídka provedena	30.05.2022, 08:55
	Mobilní technik	Till, Lukáš