

Číslo PU/Zakázky	E220232553	RZ	1TI8048	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	TMBJJ6NJ9JZ100245
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)			
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	68882	Odečteno		
Obsah/Výkon	1396 ccm / 66 kW			Datum první registrace	02.02.2018	Datum příští TK		
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna		
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění		
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající		

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Kumho	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 1	Kumho	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
L - Náprava 2	Kumho	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 2	Kumho	185/60 15	Zimní	6	Original	Ocel

Díly na výměnu	
KOMPRESOR CHLADIVA	KONDENZÁTOR + VYSOUŠEČ
TRUBKA CHLADIVA KOMPRESOR/KONDENZÁTOR	TRUBKA CHLADIVA VENTIL EXPANZNÍ / KONDENZÁTOR
TRUBKA CHLADIVA VENTIL EXPANZNÍ / KOMPRESOR	PŘÍSTR. DESKA
AIRBAG SPOLUJEZDCE	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	ZÁMEK TLAČÍTKA PŘ. L.
ZÁMEK TLAČÍTKA PŘ. P.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.
PODBĚH KOLA PŘ. P. KPL.	DRŽÁK BLATNÍK PŘ. L.
DRŽÁK BLATNÍK PŘ. P.	STĚNA PŘ. KPL.
MŘÍŽKA CHLADIČE	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
SKODA ZNAČKA PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	KUS SPOJOV. PŘ. L.
KUS SPOJOV. PŘ. P.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.
KAPOTA	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
ZÁVĚS KAPOTA L.	ZÁVĚS KAPOTA P.
PODPĚRA KAPOTA	ZÁMEK KAPOTY DÍL VRCH.
ZÁMEK KAPOTA ČÁST SPOD.	TLUMENÍ KAPOTA
LANKO ZÁMKU KAPOTY PŘ.	LANKO ZÁMKU KAPOTY ZA.
ADAPTÉR	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. P.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	
	NÁDRŽKA NA KAPALINU
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU
KRYT P.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.
VODICÍ PROFIL P.	PODLOŽKA POD REGISTR. ZNAČKU PŘ.
AIRBAG ŘIDIČE	ODHLUČNĚNÍ
SKŘÍŇ KLIK.	KRYT MOTORU
ČISTIČ VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
POTRUBÍ CHLAZENÍ	CHLADIČ
CHLADIČ VODY PŘÍDAV. PRO PLNICÍ VZDUCH	TĚSNĚNÍ CHLADIČ
ULOŽENÍ PRYŽ. L. SPO.	ULOŽENÍ PRYŽ. P. SPO.
SPÍNAČ TEPELNÝ DVOJITÝ VENTILÁTOR CHLADIČE	HADICE NÁDRŽKA EXPANZNÍ
HADICE CHLADIČE	POTRUBÍ CHLAZENÍ
HADICE CHLADIVA	HADICE CHLADIVA CHLADIČ VODY PŘÍDAV. SPO.
HADICE CHLADIVA CHLADIČ VODY PŘÍDAV. HOR.	KROUŽEK VENTILÁTORU
RÁM VEDENÍ VZDUCHU	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.	ŠOUPÁTKO KANÁL VEDENÍ VZDUCHU
KRYT KANÁL VEDENÍ VZDUCHU	KANÁL VEDENÍ VZDUCHU
VĚTRÁK EL.	POTRUBÍ CHLAZENÍ
CHLADIČ PLN. VZDUCHU	HADICE CHLAD. KAPAL. ČERPADLO VODNÍ POM.

Díly na kontrolu / diagnostika	
RADAROVÝ VYSÍLAČ FUNKCE RUČNÍ BRZDY SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE OBSAHUJE: KRYT P.	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
Soustava brzd. odvzdušnit *SDRUŽ. PRÁCE	VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.
DIAGNOSTIKA	KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA

Práce	
DVEŘE PŘ. P. VYKLEPAT	A-SLOUPEK L. KPL. OPR.
A-SLOUPEK P. KPL. OPR.	

Lakování	
DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)	DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)
SLOUPEK ZÁVĚSU L. (OPR. LAK ST.III)	SLOUPEK ZÁVĚSU P. (OPR. LAK ST.III)
NOSNÍK PODĚL. PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	

Nesouvisející poškození	
BOČNICE ZA. KPL. L.	

DALŠÍ INFORMACE
Komentář k VIN: Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Možnost odpočtu využitelných zbytků. TP - Nutné doložit TP.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a> , případně <a href="http://www.koopportal.cz">www.koopportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a> .

	U prohlídky přítomen	Servis / Veselý
	Místo prohlídky	Ústí nad Labem
	Prohlídka provedena	24.06.2022, 13:42
	Mobilní technik	Babijčuk, Vladimír