

Číslo PU/Zakázky	E220221188	RZ	2TC3621	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBLJ7NS7M8062418
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Skoda / Kodiaq (NS)(2016->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	15242	Odečteno			
Obsah/Výkon	/ 110 kW			Datum první registrace	09.08.2020	Datum příští TK			
Typ Převodovky	Automatická				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Modrá metalíza (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	235/55 18		7	Original	Hliník
P - Náprava 1	Continental	235/55 18		7	Original	Hliník
L - Náprava 2	Continental	235/55 18		7	Original	Hliník
P - Náprava 2	Continental	235/55 18		7	Original	Hliník

Díly na výměnu

BOČNICE P.	AIRBAG BOČ. PŘ. L.
AIRBAG BOČ. PŘ. P.	AIRBAG HLAVOVÝ L.
AIRBAG HLAVOVÝ P.	DVEŘE PŘ. L.
DVEŘE PŘ. P.	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PŘ. P.
SKLO DVEŘÍ PŘ. P.	TĚSNĚNÍ OKEN. ŠACHTY PŘ. P. VNĚ.
LIŠTA OCHR. DVEŘE PŘ. P.	KLIKA DVEŘÍ PŘ. P.
ZRCÁTKO VNĚJ. SKŘÍŇ P.	RÁMEČEK ZRCÁTKO VNĚJ. P.
ZRCÁTKO KRYT(KA) P.	SKLO ZRCÁTKA P.
DVEŘE ZA. L.	DVEŘE ZA. P.
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZA. L.	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZA. P.
LIŠTA OCHR. DVEŘE ZA. L.	LIŠTA OCHR. DVEŘE ZA. P.
KLIKA DVEŘÍ ZA. P.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	SKODA ZNAČKA
BLATNÍK PŘ. P.	KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. P.
KAPOTA	SVĚTLOMET KPL. P.
UZAVÍRACÍ PLECH NÁRAZNÍK PŘ.	NÁRAZNÍK PŘ.
DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ L. VNI.	DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ P. VNI.
DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ L. VNĚ.	DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ P. VNĚ.
PODBĚH KOLA ZA. L. VNĚ.	PODBĚH KOLA ZA. P. VNĚ.
KRYT PODBĚHU KOLA ZA. P.	SVĚTLO KONC. P. VNĚ.
VÍKO NÁDRŽE PALIV.	MANŽETA UZÁVĚR NÁDRŽE PALIV. PLNICÍ
DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT ZA. L.	DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ ZA. L.
DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ ZA. P.	DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ ZA. L. VNI.
DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ ZA. P. VNI.	KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.
KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. P.	RAMENO PŘÍČ. ZA. P. SPO.
NÁBOJ KOLA + LOŽISKO KOLA ZA. P.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA ZA. P.
PNEU RADIÁL. ZA. L.	KOLO DISKOVÉ HLINÍK ZA. L.
KOLO DISKOVÉ HLINÍK ZA. P.	


Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	RADAR SNÍMAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE
VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.	DIAGNOSTIKA
KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA	

Lakování	
SLOUPEK STŘEŠNÍ VNĚJŠÍ P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	SLOUPEK KAROSERIE STŘ. P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
PRÁH VNĚJŠÍ P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	SLOUPEK ZÁVĚSU P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
BOČNICE ZA. P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KRYT DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
KLIKA DVEŘÍ PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	DVEŘE ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KRYT DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	KRYT DVEŘE ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
KLIKA DVEŘÍ ZA. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KRYT NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
PODBĚH KOLA VNĚJŠÍ ZA. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA VNĚJŠÍ ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
VÍKO NÁDRŽE PALIV. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE
Komentář k VIN: Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. !!! Vozidlo leželo na boku při spuštěném motoru, možnost dalšího poškození motoru!!!

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.			

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Říha
	Místo prohlídky	České Budějovice
	Prohlídka provedena	16.06.2022, 14:30
	Mobilní technik	Šmíd, Ondřej