

Číslo PU/Zakázky	E220198709	RZ	1TS2648	Plátce DPH		Leasing		VIN	WV2ZZZ2KZLX007240
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Volkswagen / Caddy PKW (SA)(03.2015->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	65911	Odečteno			
Obsah/Výkon	1968 ccm / 90 kW			Datum první registrace	17.09.2019	Datum příští TK		17.09.2023	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Michelin	205/55 16	Letní	5		
P - Náprava 1	Michelin	205/55 16	Letní	5		
L - Náprava 2	Michelin	205/55 16	Letní	5		
P - Náprava 2	Michelin	205/55 16	Letní	5		

Díly na výměnu

BOČNICE L. VNĚ. KPL.	KONDENZÁTOR CHLADIVA
HADICE CHLADIVA KOMPRESOR/KONDENZÁTOR	HADICE CHLADIVA KONDENZÁTOR/ODPAŘOVAČ
DVEŘE PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	A-SLOUPEK L. SPO. VNI.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. KPL.	PODBĚH KOLA PŘ. L.
NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA PŘ. L. HOR.	NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ L. HOR.
UZAVÍRACÍ PLECH PODBĚH KOLA PŘ. L.	DRŽÁK BLATNÍKU
ULOŽENÍ PRUŽ. JEDNOTKY PŘ. L.	NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ.
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
DRŽÁK BLATNÍKU	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KAPOTA PŘ.
ZÁDRŽNÝ ŠPALÍK NOSNÍK MOTORU P.	HÁK ZACHYCOV.
SKLO ČELNÍ	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.	SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. P.
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ.	NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. L. SPO.	MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. P. SPO.
VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ. STŘ.	VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
VODICÍ PROFIL PŘ. L.	VODICÍ PROFIL PŘ. P.
PŘÍČNÍK PŘ. SPO.	NOSNÍK AGREGÁTŮ
HŘÍDEL KLOUB. PŘ. L.	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.
KLOUB VODICÍ PŘ. L.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.
NÁBOJ KOLA / LOŽISKO PŘ. L.	TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.
PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ	TYČ ŘÍZENÍ SPOJ. PŘ. L.
HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. L.	PNEU RADIÁL. PŘ. L.
KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.	KRYT KOLA OZD. PŘ. L.
KRYT KOLA OZD. PŘ. P.	ČISTIČ VZDUCHU KPL.
CHLADIČ	POUZDRO ULOŽENÍ PRYŽ. P. SPO.
HADICE CHLADIVA	HADICE CHLADIČE L. HOR.
HADICE CHLADIVA SPO.	SPOJKA HADICE CHLADIČE PŘ. L. SPO.
RÁM PRO DVA VENTILÁTORY	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.	VĚTRÁK EL. L.
VĚTRÁK EL. P.	


Díly na kontrolu / diagnostika

VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.	RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SBÍHAVOST KOLA PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE

Lakování	
BOČNICE L. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
SLOUPEK ZÁVĚSU L. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NOSNÍK PODĚL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	

DALŠÍ INFORMACE
Komentář k VIN: Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>			

	U prohlídky přítomen	Servis / Ludvík
	Místo prohlídky	HK
	Prohlídka provedena	03.06.2022, 08:56
	Mobilní technik	Kocián, Jiří