

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	ŠKODA SUPERB	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Registrační značka	1TS3220	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Rok výroby/první registrace	09.07.2019	Místo stání vozidla	U Plynárny 1388/18, Praha 4, 140 00
Stav tachometru	132 570 km		
STK/Emise	14.07.2025 / 14.07.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace	X	Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka	X		
Zamykání řadící páky	X	Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel	X	Alu kola	X		
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Zimní		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Vozidlo nemá elektronickou DZ pro rok 2024, 2x klíček DO + 2x klíček Construct + karta Construct, sada letních pneumatik na hliníkových discích, parkovací kamera, audio ozvučení Canton, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru

Podrobný popis závad:

<p>Vozidlo nepojízdné - nerentabilní oprava (závada mechatroniky automatické převodovky), vozidlo hlásí "servisní prohlídka NYNÍ" + výměna baterie v klíčku DO.</p> <p>Poškození karoserie: odřená spodní hrana předního nárazníku, důlek od kamínku v přední kapotě, rýha v plastu levého předního světlometu, odřená levá strana předního nárazníku, důlek LP blatníku nad kolem, odřené levé zpětné zrcátko, rýhy a škrábance LP dveří, odřený sloupek LP dveří, deformace a rýhy LZ dveří, odřený LZ blatník u dveří, odřená levá strana zadního nárazníku, rýhy a škrábance plochy zadního nárazníku, drobné oděrky a rýhy víka zavazadlového prostoru, odřená pravá strana zadního nárazníku, rýhy pravého zadního nárazníku u kola, poškrábaná střecha u pravého hagusu, odřený disk PP kola, odřená pravá strana předního nárazníku pod světlometem</p> <p>kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km</p> <p>Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese https://www.dataovozidlech.cz/. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu.</p>

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

07.06.2024, Tomáš Jandera
