

Číslo PU/Zakázky	E200238014	RZ	1TF9067	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBJJ6NXXJZ051136
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	33 448 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1422 ccm / 66 kW			Datum první registrace	26.9.2017	Datum příští TK		26.9.2021	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Kumho	185/60 R15		6		
P - Náprava 1	Kumho	185/60 R15		6		
L - Náprava 2	Kumho	185/60 R15		6		
P - Náprava 2	Kumho	185/60 R15		6		

Díly na výměnu	
AIRBAG ŘIDIČE	AIRBAG SPOLUJEZDCE
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu
AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu	BEZP-PÁS P L
BEZP-PÁS P P	PŘ-SKLO
PŘ-VÍKO	MATICE L
ZÁVĚS L	ZÁVĚS P
SVĚTLOMET KPL L	BLATNÍK P L
BLATNÍK P P	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU
MŘÍŽKA CHLADIČE	KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ	MLHOVKA L
MLHOVKA P	ŘÍD-JEDN SNÍM RADARU
VÝZTUHA REG-ZN PŘ	VLOŽKA PODBĚHU P L
VLOŽKA PODBĚHU P P	DRŽÁK D BLATNÍKU P P
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	ZÁMEK PŘ-VÍKA
ZÁCHYTNÝ HÁK	ZNAK PŘ
RÁM MASKY PŘ	DRŽ VNĚ L RÁMU MASKY
DRŽ VNĚ P RÁMU MASKY	VZDUCHOVOD L CHLADIČ
VZDUCHOVOD	PODBĚH P L KPL
PODÉLNÍK H P L	DRŽÁK MOTORU
DRŽÁK BLATNÍKU L	ZÁVĚR-PL PODBĚHU P L
PODÉLNÍK H L	NÁDRŽ OSTRÍKOVACÍ
PODÉLNÍK P L KPL	PODÉLNÍK P P KPL
ULOŽ DEFORM-PRVKU L	KONZOLA BATERIE
ÚCHYT PŘEVODOVKY	VNĚJ-ČIDLO TEPLoty
KONDENZÁTOR	CHLADIČ VODY
PŘÍDAV VOD-CHLADIČ	DIFUZOR VENTILÁTORU
EL-POHON VENTILÁTORU	VZDUCHOVOD VĚTRÁKU
HADICE CHLAZENÍ P P	HADICE CHLAZENÍ P L
VLOŽKA VYSOUŠEČE	DRŽÁK D L CHLADIČE
VZDUCHOVÝ FILTR KPL	SACÍ POTRUBÍ


Práce	
A-SLOUPEK VNĚ L ( Opravit )	

Lakování	
A-SLOUPEK VNĚ L ( lak po opravě )	A-SLOUPEK VNĚ P ( lak po opravě )

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	
-----------------	---------------	-----------------	--	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA					
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.kooportal.cz">www.kooportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</p>					

	U prohlídky přítomen	Servis , Ludvík
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Porsche, HK
	Prohlídka provedena	18.8.2020, 14:03
	Mobilní technik	Jiří Kocián

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB

185/60 R 15 .. H [H8D]

3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]

5-STUPŇOVÁ [G0C]

ALTERNÁTOR 140 A [8GU]

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]

HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]

KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]

KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]

MLHOVKY [8WB/8WC]

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ [9S3]

OD 08/17

OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]

PAKET CHROM [QJ1]

PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ [3S2]

PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]

RÁDIO SWING [I7Y]

ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]

SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]

STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]

SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]

15" DENTRO [1NJ]

2-VRSTVÝ UNI

4 REPRODUKTORY [8RE]

6 J X 15 [CX9]

BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]

DEKOR BRUSHED [5MC]

KLIMATIZACE [9AB]

KOMBI [K8D]

KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]

MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]

NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]

OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY LED [KL1]

PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]

PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]

POTAHY LÁTKA [N0L]

PŘÍDAVNÉ TEPELOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]

REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]

ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]

SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6

STOP&amp;START [7L6]

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S ODNÍMATELNÝM ČEPEM (ORIGINÁL) [1D2]

ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.