

Číslo PU/Zakázky	E210092763	RZ	1TF6148	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBJJ6NJ3HZ185531
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	20 522 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1422 ccm / 66 kW			Datum první registrace	15.6.2017	Datum příští TK		15.6.2021	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 R15	Zimní	8		Ocel
P - Náprava 1	Barum	185/60 R15	Zimní	8		Ocel
L - Náprava 2	Barum	185/60 R15	Zimní	8		Ocel
P - Náprava 2	Barum	185/60 R15	Zimní	8		Ocel

Díly na výměnu	
SVĚTLOMET KPL L	ŠROUB P L
ŠROUB P L	ŠROUB P L
BLATNÍK P L	ŠROUB L
TRHACÍ NÝT	ŠROUB L
VLOŽKA PODBĚHU P L	ŠROUB P L
ŠROUB P L	DRŽÁK D BLATNÍKU P L
MLHOVKA L	KRYT L MLHOVKY
VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN	ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU L
ZÁVĚS L	ZÁVĚS P
ŠROUB L	ŠROUB P
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	ŠROUB
SPONA	MATICE
MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ	ŘÍD-JEDN SNÍM RADARU
D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ	MŘÍŽKA CHLADIČE
ŠROUB	VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
ŠROUB M6X25	ŠROUB
ZÁMEK PŘ-VÍKA	ZÁCHYTŇNÝ HÁK
PŘ-VÍKO	MATICE L
MATICE P	PŘÍDAV VOD-CHLADIČ
KONDENZÁTOR	CHLADIČ VODY
VZDUCHOVOD VĚTRÁKU	EL-POHON VENTILÁTORU
DIFUZOR VENTILÁTORU	RÁM MASKY PŘ
ODHLUČNĚNÍ	PODÉLNÍK P L KPL
PODÉLNÍK H P P	PODÉLNÍK H P
ZÁVĚR-PL PODBĚHU P P	PODBĚH P P KPL
PLECH PODÉLNÍKU P	PODÉLNÍK P P
ULOŽ DEFORM-PRVKU P	KONZOLA BATERIE
DRŽ VNĚ P RÁMU MASKY	VZDUCHOVOD P CHLADIČ
AIRBAG SPOLUJEZDCE	AIRBAG ŘIDIČE
BEZP-PÁS P P	BEZP-PÁS P L
SKŘÍŇ PŘEVODOVKY	ULOŽENÍ PŘEVODOVKY
KONZOLA L PŘEVODOVKY	NOSNÍK AGREGÁTŮ
PŘÍČNÉ RAMENO P L	

Díly na kontrolu / diagnostika	
KAROSERII PŘEMĚŘIT ručním měřicím systémem	

Práce	
VOZ NA ROVNACÍ RÁM	Geometrie (Opravit)

Lakování	
DVEŘE P L (lak po opravě)	

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Motor ani převodovka nezkoušena	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	
-----------------	---------------	-----------------	--	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Lukač, auto lukáš
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	NOvý Jičín
	Prohlídka provedena	16.3.2021, 20:30
	Mobilní technik	Tomáš Urban

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB	15" DENTRO [1NJ]
185/60 R 15 .. H [H8D]	2-VRSTVÝ UNI
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]	4 REPRODUKTORY [8RE]
5-STUPŇOVÁ [G0C]	6 J X 15 [CX9]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]	BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]	DEKOR BRUSHED [5MC]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KŮŽE [6Q2]	KLIMATIZACE [9AB]
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]	KOMBI [K8D]
KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]	KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]
MLHOVKY [8WB/8WC]	MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ BASIC [9S3]	NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]
OD 03/17	ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM SPOLUJEZDCE [QN1/QN2]
OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY LED [KL1]	OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]
PÁKA RUČNÍ BRZDY KŮŽE [6PC]	PAKET CHROM [QJ1]
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ [3S2]	POTAHY LÁTKA [N0L]
PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]	PŘÍDAVNÉ TEPELOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]
RÁDIO SWING [I7Y]	REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]
ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]	ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]	SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]	STOP&START [7L6]
SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]	VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]
ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]	

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.