

Číslo PU/Zakázky	E230310079	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJP6NJ1LZ059370
RZ	1TU1954	Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	31456	Odečteno			
Motor	motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI KAT	Datum první registrace	28.01.2020	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.	Pojistitel		Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU		Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku		Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Nexen	185/60 15	Letní			
P - Náprava 1	Nexen	185/60 15	Letní			
L - Náprava 2	Nexen	185/60 15	Letní			
P - Náprava 2	Nexen	185/60 15	Letní			

Díly na výměnu

VÝŘEZOVÝ DÍL PRÁH L.	AIRBAG BOČ. PŘ. L.
AIRBAG HLAVOVÝ L.	JEDNOTKA AIRBAGU ŘÍDICÍ
DVEŘE PŘ. L.	KLIKA DVEŘÍ PŘ. L.
KRYT(KA) PŘ. L.	ULOŽENÍ DRŽADLA KLIKA DVEŘÍ PŘ. L.
RÁMEČEK ZRCÁTKO VNĚJ. L.	DVEŘE ZA. L.
PODLOŽKA VYHŘ. OPĚRADLO SEDADLA PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. L.	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
NÁRAZNÍK PŘ.	SKLO ODRAZOVÉ ZA. P.
OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA.	SNÍMAČ ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. STŘ.
RÁFEK Z LEH. SLITINY PŘ. L.	RÁFEK Z LEH. SLITINY ZA. L.
RÁFEK Z LEH. SLITINY ZA. P.	

Díly na kontrolu / diagnostika

KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA	GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE
SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	

Práce

BOČNICE ZA. L. VYKLEPAT	
-------------------------	--

Lakování

PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KLIKA DVEŘÍ PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
BOČNICE ZA. L. (OPR. LAK ST.III)	NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
SNÍMAČ / DRŽÁK ZAŘÍZENÍ PARK. ZA. STŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	

DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / P.Nabrezny
	Místo prohlídky	Praha
	Prohlídka provedena	28.06.2023, 12:21
	Mobilní technik	Cvach, Martin