

Číslo PU/Zakázky	E220496440	RZ	1TJ1526	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJJ6NJ2JZ101916
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Typ paliva				Stav tachometru	154334	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	12.03.2018	Datum příští TK		01.03.2024	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	5		
P - Náprava 1	Barum	185/60 15	Zimní	5		
L - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	5		
P - Náprava 2	Barum	185/60 15	Zimní	5		

Díly na výměnu

DVEŘE PŘ. P.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.
STĚNA PŘ. KPL.	MŘÍŽKA CHLADIČE
SKODA ZNAČKA PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	KUS SPOJOV. PŘ. L.
KUS SPOJOV. PŘ. P.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.	KAPOTA
SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. P.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
NÁRAZNÍK PŘ.	NOSNÍK AGREGÁTŮ
HŘÍDEL KLOUB. PŘ. L.	HŘÍDEL KLOUB. PŘ. P.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.	RAMENO PŘÍČ. PŘ. P.
HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. P.
TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. P.
PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ	PNEU RADIÁL. PŘ. L.
PNEU RADIÁL. PŘ. P.	KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.
KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. P.	

Díly na kontrolu / diagnostika

RADAROVÝ VYSÍLAČ FUNKCE RUČNÍ BRZDY SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE
VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.	

Práce

DVEŘE PŘ. L. VYKLEPAT	A-SLOUPEK L. KPL. OPR.
-----------------------	------------------------

Lakování

DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
SLOUPEK ZÁVĚSU L. (OPR. LAK ST.III)	NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.


5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / Tejrovský
	Místo prohlídky	Benešov
	Prohlídka provedena	28.12.2022, 08:14
	Mobilní technik	Vašírovský, Pavel