

**Městský úřad Duchcov  
Stavební úřad**

**Věc : odborné vyjádření**

**V Mostě 10.8.2004**

Na žádost firmy Milan Vopat – servis TP Litvínov se vyjadřuji k likvidaci jámy č.II. bývalého dolu 1.máj k.ú. Háj u Duchova. Jáma je evidována Geofondem ČR jako staré důlní dílo a byla uzavřena v r.1968 , likvidována zásypem v r.1973 podle tehdy platné báňské legislativy a uzavřena žel. bet. deskou pod ohlubní. Způsob likvidace jámy dokládaje původní evid.list jámy bývalého podniku k.p.DVÚZ. Jámová budova byla demolována a postavena zde nová hala Keramických závodů Most. Dnes je celý areál bývalého dolu 1.máj využíván jako sklad soukromou firmou.

Údaje o jámě – hloubka 150m,průměr 4,4m, cihlové zdivo    x=976592,08  
   Y=783302,64

Jáma je prokazatelně zasypána a nemůže tedy dojít k náhlému propadu jámového stvolu a k výraznému poklesu povrchu. Při současném situování jámového žel.bet.poklop pod úrovní podlahy haly nelze ale kontrolovat stav jámového zásypu a to již dlouhodobě a event. jej průběžně doplňovat a kontrolovat, tak jak požaduje vyhláška ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění. Zmíněná vyhláška rovněž požaduje v termínu do 31.12.2004 stanovit u známých jam bezpečnostní pásmo a doporučit příslušnému stavebnímu úřadu stanovit v tomto bezpečnostním pásmu stavební uzávěru.

Doporučuji stanovit u jámy č.II. dolu 1.máj bezpečnostní pásmo v nejnutnějším rozsahu, tj. o průměru 46 m se středem ve středu jámy a dále doporučuji stavebnímu úřadu stanovit v tomto bezpečnostním pásmu dočasnou stavební uzávěru do doby než bude jáma odkryta, zkontolován stav zásypu a na její ohlubní vybudován nový žel.bet.poklop s průlezem pro stanovené roční kontroly zásypu v souladu s vyhl.ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění. Po takto provedených úpravách jámy je možné stavební uzávěru zrušit. V případě nové zástavby v bezpečnostním pásmu doporučuji zadat posouzení stavebního záměru báňskému znalci.

Ing.Milan Vrbíček  
soudní znalec v oboru těžba uhlí a nerostů



**Městský úřad Duchcov**  
**Stavební úřad**

**Věc : stavební uzávěra jámy**

**V Litvínově dne 19.8.2004**

Na základě pověření Ministerstvem životního prostředí – odboru geologie má moje firma povinnost v termínu do 31.12.2004 stanovit v souladu s vyhláškou ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění u některých známých jam po hlubinném hnědouhelném dobývání v SHR bezpečnostní pásmo. Toto se týká rovněž již likvidované jámy č.II. bývalého dolu 1.máj v Háji u Duchova.( § 11 odst.1 citované vyhlášky ). Dále mám za povinnost podat u Vašeho úřadu návrh k vydání rozhodnutí o stavební uzávěre v bezpečnostním pásmu této jámy ( § 11 odst.4 citované vyhlášky ) :

**Údaje o jámě** - jáma 1.máj č.II. je situována na stavební p.č. 344 k.ú.Háj u Duchova. Jáma je 150 m hluboká o průměru 4,40 m s cihelným zdívem.Jáma byla uzavřena v r.1968 a likvidována zásypem v r. 1973. Původní jámová budova je demolována a dnes je jáma situována pod podlahou nově postavené haly bez možnosti kontroly zásypu.


Závodním dolu firmy Milan Vopat – servis TP Litvínov bylo stanoveno kolem jámy kruhové bezpečnostní pásmo o minimálním nařízeném průměru 46 m se středem v ose jámy.

Podle prováděcí vyhlášky Stavebního zákona č.132/1998 Sb. § 7 odst.1 doplňujeme požadované údaje :

- a) jméno žadatele je shodné s razítkem na žádosti
- b) vymezení území je zřejmé z příloh
- c) **na základě odborného báňského posudku v příloze je nutné v bezpečnostním pásmu jámy stanovit stavební uzávěru s úplným zákazem stavební činnosti v rozsahu bezpečnostního pásmá, tj. o průměru 46 m se středem v ose jámy a na výše psaných souřadnicích. Posouzení báňského znalce konstatuje, že zásyp jámy nelze dlouhodobě kontrolovat a doplňovat a je také známo ,že na sousední jámě 1.máj I. je dlouhodobě pozorováno zvedání hladiny důlních vod.**
- d) přikládáme vyjádření majitele pozemku ke stanovení stavební uzávěry o průměru 46 m.
- e) platnost stavební uzávěry doporučujeme v souladu se závěrem báňského posudku stanovit do doby odkrytí jámy, zkонтrolování a doplnění zásypu a vybudování nového ohlubňového povalu s uzamykatelným průlezem pro kontrolu zásypu ,tak jak požaduje vyhl.ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění.

V souladu s 7 odst.3 vyhl.č.132/1998 Sb. přikládáme 2 x požadované přílohy a další dokumenty. Žádáme Vás o předání Vašeho rozhodnutí příslušnému orgánu územního plánování.

S pozdravem



**MILAN VOPAT - servis TP**

*U Zámeckého parku čp. 741*

*436 01 LITVÍNOV I*

*tel. 476 753 253 IČO 12060020*

Přílohy :

- 1) snímek z katastru s vyznačením bezpečnostního pásma a stavební uzávěry
- 2) evidenční list důlního díla
- 3) původní evidenční list k.p.DVÚZ
- 4) odborné vyjádření znalce
- 5) vyjádření majitele pozemku
- 6) registr starých důlních děl
- 7) informace o parcelách
- 8) potvrzení smluvního vztahu mezi MŽP ČR a M.V.-servis TP
- 9) vyhl.ČBÚ č.52/1997 Sb. ve znění vyhl.č.32/2000 Sb.

Bankovní spojení: Komerční banka Most  
č.j.: 4500-491/0100  
IČO: 49101463  
DIČ: 206-49101463  
FAX: (035) 620 4930

Keramost, a. s.  
p. Peterka  
vedoucí odbytu  
Žatecká 1899/25  
434 01 Most

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE /

NAŠE ZNAČKA  
HV/193/90/Ba

VYŘIZUJE  
Pecháčová

/ LINKA / MOST - KOMORNÝ  
035-620/5955 1998-04-20

Likvidace jámy 1. Máj na dole Alexander

Vážený pane,

navazujeme tímto na osobní jednání s Vámi, které proběhlo dne 6. 4. 1998 při předání pracoviště na Vašem závodě Kamenina - Háj u Duchcova za účelem likvidace našich objektů a zásypu jámy 1. Máj a doplňujeme informace o následující:

- 1) Po prvním zásypu jámy v 06/98 se bude provádět měsíční sledování po dobu tří let a průběžně se jáma bude dosypávat (viz. § 16 odst. 4a vyhl. č. 52/97 Sb).
- 2) V roce 2000 se provede uzávěr jámy (betonové víko).
- 3) Po dobu 3 let po prvním zásypu se bude provádět měsíční sledování hladiny spodní vody na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR - ČILZ ze dne 9. 10. 1998.
- 4) Po uzavření jámy v roce 2000 stanoví lhůty a způsob provádění dalších kontrol Odbvodní báňský úřad Most (§ 16 odst. 6 vyhl. č. 52/97)

Znamená to tedy, že při výše uvedených kontrolách budou do Vašeho závodu vstupovat pracovníci OBÚ Most a MUS, a. s.

Podáváme Vám tuto informaci a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

MOSTECKÁ UHELNA SPOLEČNOST  
akciová společnost  
Závod útělumu a zahlažování

V. Řezáče 315  
434 67 MOST  
hlavní inženýr

(1)

Ing. Zdeněk Zatloukal  
hlavní inženýr závodu

Kopie  
Ing. Kotrbatý  
při Pacháčové  
tel.

*[Handwritten signature]*

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
odbor geologie  
100 10 Praha 10, Vršovická 65  
tel. 267121111, fax 272743767


V Praze dne 13. května 2004  
Č.j.: 1413/660/04  
Vyrizuje: Ing. Tóth

Věc: Zaslání smluv o dílo k podpisu a realizaci

V příloze dopisu Vám zasíláme k podpisu a realizaci čtyři námi podepsané exempláře smluv o dílo č. MŽP-OG-60/04/SDD k zajištění starých důlních děl a stanovení bezpečnostních pásem v severočeském hnědouhelném revíru. Smlouva byla upravena ve smyslu připomínek odboru právního a řízení státní správy MŽP.

Dva oboustranně podepsané exempláře smlouvy nám vraťte na naší adresu.

S pozdravem

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65  
  
RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie

Přílohy: podle textu

Milan Vopat  
U zámeckého parku 741  
436 01 Litvínov

## ZÁZNAM

Kontrolu provedl :  
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí:  
Koudelková Šonka, Jurčíková Jarmila

Kontrolovaná společnost : ENERGOINVESTMENT s.r.o., Hotel-Háj č.p. 493, Košťálec – Zlín, PSČ 763 14,  
IČ 25568418

Při kontrole přítomni : Koudelková Šonka - MgM Teplice  
J. Jurčíková Jarmila - MgM Teplice  
P. Karol Drašný - starosta Obce Háj u Duchcova  
P. Ladislav Šimón - správce objektu – KAMENINA - Háj u Duchcova  
Dne : 13.11.2009  
Místo : Háj u Duchcova – KAMENINA, Závodní ul.

Dne 13.11.2009 provedl Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí ohlášenou kontrolu ve společnosti ENERGOINVESTMENT s.r.o., se sídlem Hotel-Háj č.p. 493, Košťálec – Zlín, PSČ 763 14, IČ 25568418 v areálu společnosti v Závodní ulici, Háj u Duchcova. Kontrola byla provedena na základě nahlášení ošetřujícího diašopliku HZS Ústeckého kraje panu Štokopeř dne 10.11.2009 že v lednu z objektu (byvalý areál Komornost a.s.) se nachází chemikálie. V tomto objektu byla také zhruba před 2 měsíci Polici ČR odsouzena nelegální činnost – péstání marihuany provozovatelem vietnamským občany. Který měl také volný přístup k odpadním chemikáliím, jelikož se nachází v tajuplném prostoru. Veda chemikálii se ještě nacházela bromada zbytků marihuany.

Na místě samém bylo zjištěno, že objekt není označen informační tabulkou, je střežen psy a má správce parády. Lantistava Simona Dlouhé, ve kterém se chemikálie nachází, je zkratitý a uzamčený. Chemikálie jsou umístěné v plátněném prostoru na podlaze. Jedná se pravděpodobně o menší využívanou laboratoř. Nachází se zde cca 100gramu tuhé, ve skleněných nádobách, kyselina sírová, chlorman amonný, chlorid draselný, možně i amonný chlorid, vše v uzavřených nádobách. Většina skleněných lahvi je litorva a má etiketu s názevem originálního úzavírku. Celkem se může jednat až o 50 – 60 kg chemikálií. Dále se zde nachází laboratorní sklo (skleněně nádoby různé velikosti, trichýrie atd.). Jakékoli chemikálie je nezjištěna, jejich použitelnost, k původnímu účelu vzhledem k pomírněm a delšímu uskladnění nepřesuditelná.

V delší budově je ateliér olejů a auto-krmelíky. Jedná se distribuční sklad výrobků, které jsou originálně založené k uložené na parádách Vapek ani záchytné vany se ve skladu nemohou pro případ, že by došlo např. k prasknutí plastové nádoby,

Byla pořízena fotodokumentace

Spoledenství ENERGOINVESTMENT s.r.o. bude vyzvána k opravě tohoto stavu. Chemikálie nejsou uskladněny v souladu se zákonom o odpadech a výhádky č. 303/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v plátněném září.

Zapsala: Koudelková Šonka  
v Teplicích dne 13.11. 2009

V uzavíracím ohlubňovém povalu je nutno ponechat iratelný otvor o rozměru nejméně  $0,6 \times 0,6$  m pro kontrolu vnitřního zaplnění a pro možnost doplňování zásypového materiálu. Vněž je nutno zabudovat potrubí pro kontrolu, případně odvádění škodlivých plynů o průměru minimálně 150 mm a do výšky alespoň 2,5 m nad ohlubňový poval.

(6) Uzavírací ohlubňový poval se označí trvalým způsobem. V označení se uvede název jámy a dolu, její světlý průměr a hloubka, rok zahájení hloubení jámy a rok ukončení její likvidace, údaj o způsobu likvidace jámy, druhu zásypového materiálu, rozměr bezpečnostního pásma a upozornění na případné nebezpečí plynu. Obdobně se označí i ústí likvidované štoly.

(7) Plyny migrující mezi horninovým masívem a jámovým zdivem musí být odváděny odfukovým komínkem. Odfukový kominek musí být vybaven uzavírací armaturou a musí umožňovat odběr jejich vzorků a napojení na odsávací systém nebo zařízení.

#### ČÁST ČTVRTÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

§ 11

##### Bezpečnostní pásmo

(1) Bezpečnostní pásmo se stanovi na povrchu kolem likvidovaného hlavního důlního díla. Nejmenší rozměr bezpečnostního pásma vymezeného v dokumentaci (§ 3) musí u jám přesahovat jejich vnější obvod alespoň o 20 m. Rozměr bezpečnostního pásma u jámy se přiměřeně zvětší s přihlédnutím ke stavu a způsobu její likvidace, k báňské, geologické, hydrogeologické a geotechnické situaci v bezprostředním okolí likvidované jámy. Rozměr bezpečnostního pásma u ostatních hlavních důlních děl se stanovi s ohledem na charakter hlavního důlního díla, báňskou, geologickou, hydrogeologickou a geotechnickou situaci v jeho okolí.

(2) Není-li jáma zasypaná zpevněným zásypovým materiélem, je využívání území v bezpečnostním pásmu přípustné, jen pokud byla stanovena další bezpečnostní a zajišťovací opatření.

(3) Bezpečnostní pásmo je nutno vyznačit v důlně měřické a geologické dokumentaci.

(4) Organizace podá návrh u stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu, o způsobu a rozsahu ohrazení a označení likvidovaného hlavního důlního díla, případně i o jiné změně ve využití tohoto území. Stanovení bezpečnostního pásma a podání návrhu u stavebního úřadu oznámi organizace též orgánu územního plánování. Kopii rozhodnutí o povolení likvidace hlavního důlního díla zašle obvodní báňský úřad stavebnímu úřadu a orgánu územního plánování.

8a) § 14 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

9) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

§ 12

##### Bezpečnostní prostor

(1) Při likvidaci hlavního důlního díla se kolem jeho ústí stanoví bezpečnostní prostor. Bezpečnostní prostor se plošně vymezí nejméně v rozsahu bezpečnostního pásma. Jeho výšku určí organizace v dokumentaci tak, aby se vyloučily možné nepříznivé

## EVIDENČNÍ LIST JÁMY

MLN/2-1

7.1	DVÚZ k.p.	7.2	147
7.3.	1.máj. II.	7.4	x = 976 583 y = 783 304
7.5	K.úz. Háj	7.6	Dobýv. prostor: Háj
7.7	Důl: 1.máj	7.8	Gisela II.
7.9	List mapy 1: <sup>✓</sup> 1000 1:10 000 č.:T 2389	7.10	vodní Druh: větrná 0 4,4 hloubka: 155 m
7.11	Datum uzavření: 1968	7.12	Druh výztuže: cihlové zdivo
7.13	Způsob uzavření, zajištění, likvidace: železobet.deska pod ohl., 1973 zasypaná		
7.14	Návrh a doporučení: nepodáváme		
7.15	Sdělení o použití díla SHR po r. 1945		provozní jáma dolu 1.máj
7.16	přešla		
7.17	jám.bud. demolovány, v areálu dolu výstavba keram.závodu		
7.18	Zpracovatelé: Cahák, ing. Kotyk, ing. Ledvinka Datum: 20.11. 1979		

## Registr starých důlních děl

GEOFOND ČR  
 Kostelní 26, Praha 7, 170 06  
 tel:02/33371190 http://www.geofond.cz

Číslo ohlášení 671	Počet ohlášených děl: 1		
Katastrální území Háj u Duchcova			
Číslo KÚ: 636525	Lokalita, dílo 1. Máj - vodní jáma II		
<u>Upřesnění polohy</u> Jáma situována v hale býv. keramického závodu pod beton. podlahou.			
X: 976583	Y: 783304	Z: -	Přesnost:
ZLM 1:50000	0232	Číslo podd.území	079
Okres Teplice	OBÚ Most		
Surovina Paliva	Upřesnění suroviny Hnědé uhlí		
Ohlášeno 26.2.2001	Ohlašovatel Milan Vopat, Litvínov		
<u>Projev nebo účinky díla na povrch</u> Jáma pod beton. podlahou nenalezena, stav zásypu neznám.			
<u>Ohlášený stav díla</u> Uvedeno jen stupněm kategorizace			
Vyjádření Geofondu ČR 3.5.2001			
Vlastník díla /majitel nebo právní nástupce/ Neznámý			
Typ díla staré důlní dílo	Evidenční číslo 023207907		
Navštívěno <input type="checkbox"/>	Ohrožuje /O-N/: O	Zadáno <input type="checkbox"/>	
Zajišťuje			
Realizováno <input type="checkbox"/>	Rok realizace		
Poznámka			
Uložil Štrupl	Datum 14.4.2001		