

Číslo PU/Zakázky	E220023972	RZ	1TF7453	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	TMBJJ6NJ3HZ188283
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	42231	Odečteno			
Obsah/Výkon	1422 ccm / 66 kW			Datum první registrace	25.07.2017	Datum příští TK		01.07.2023	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 D15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 1	Barum	185/60 D15	Zimní	6	Original	Ocel
L - Náprava 2	Barum	185/60 D15	Zimní	6	Original	Ocel
P - Náprava 2	Barum	185/60 D15	Zimní	6	Original	Ocel

Díly na výměnu

LEPIDLO NA KAROSERIE	DVEŘE PŘ. L.
SPOUŠTĚČ OKNA BEZ MOTOR PŘ. L.	KLIKA DVEŘÍ PŘ. L.
SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L.	KRYT ZRCÁTKA L. HOR.
DVEŘE ZA. L.	OBLOŽENÍ RÁM SKLA ČELN. L.
BLATNÍK PŘ. L.	KUS SPOJOV. PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	UZAVÍRACÍ PLECH PODBĚH KOLA PŘ. L.
KAPOTA	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
NÁRAZNÍK PŘ.	VODICÍ PROFIL L.
LEPIDLO NA KAROSERIE	OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA.
KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.	KRYT KOLA OZD. ZA. L.

Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	
--------------------------------	--

Práce

BOČNICE VNĚJŠÍ KPL. OPRAVIT	PODBĚH KOLA VÝŘEZOVÝ DÍL OPRAVIT
-----------------------------	----------------------------------

Lakování

SLOUPEK STŘEŠNÍ VNĚJŠÍ L. (POVRCH ST.II)	SLOUPEK KAROSERIE STŘ. L. (POVRCH ST.II)
PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	SLOUPEK ZÁVĚSU L. (POVRCH ST.II)
BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KLIKA DVEŘÍ PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE


Komentář k VIN:

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Možnost dalšího skrytého poškození - motor, náprava.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Haramulová
	Místo prohlídky	Děčín
	Prohlídka provedena	24.01.2022, 10:06
	Mobilní technik	Vondrouš, Zdeněk