

Číslo PU/Zakázky	E230009910	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	TMBAG7NEXL0083261
RZ	1TT5774	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Lim. (5E3)(12.2016->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	80074	Odečteno			
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	18.11.2019	Datum příští TK		01.11.2023	
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Povinné ručení			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Zimní	5		
P - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Zimní	5		
L - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Zimní	5		
P - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Zimní	5		

## Díly na výměnu

VÝREZOVÝ DÍL PRÁH L.	PŘÍSTR. DESKA
AIRBAG STRANA SPOLUJEZDCE	AIRBAG KOLENNÍ L.
KRYT ELEKTR. CENTRÁLNÍ	ELEKTR. CENTRÁLNÍ
SKŘÍŇ ELEKTR. CENTRÁLNÍ	ŘÍD. JEDNOTKA AIRBAG
DVEŘE PŘ. L.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. HOR.	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. SPO.
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
ZÁMEK TLAČÍTKA PŘ. L.	NASTAVOVAČ VÝŠKY PÁSU PŘ. L.
NASTAVOVAČ VÝŠKY PÁSU PŘ. P.	VÝREZOVÝ DÍL A-SLOUPEK L.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	NOSNÍK PODÉL. L. HOR. VNI.
NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ L. HOR.	NOSNÍK PŘ.STĚNA
MŘÍŽKA CHLADIČE	DÍL V TENTO VV NE INSTAL.
LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE	SKODA ZNAČKA PŘ.
BLATNÍK L.	BLATNÍK P.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
TLUMENÍ BLATNÍK PŘ. L.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
KAPOTA PŘ.	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
KRYT VEDENÍ VZDUCHU	SKLO ČELNÍ
MOTOREK STĚRAČŮ S MECHANISMUS STĚRAČŮ PŘ.	NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE
SVĚTLOMET HALOGEN. L.	SVĚTLOMET HALOGEN. P.
VÁLEČEK OSTŘIKOVAČŮ VÝSUV. ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SVĚTLOMETU L.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
NÁRAZNÍK PŘ.	KRYT ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SVĚTLOMETU L.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.
KRYT PŘ. L.	KRYT PŘ. P.
PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. L.	PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. P.
HŘÍDEL KLOUB. PŘ. L.	TYČ SPOJ. PŘ. L.
RAMENO PŘÍČ. L. KPL.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA L.
NÁBOJ KOLA / LOŽISKO KOLA PŘ. L.	TLUMIČ PLYNOVÝ PŘ. L.
NÁRAZNÍK PRYŽ. TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	LOŽISKO PRUŽ. JEDNOTKY PŘ. L.
TYČ ŘÍZENÍ SPOJ. L.	HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. L.
LOŽISKO AXIÁLNÍ KULIČK. PŘ. L.	AIRBAG ŘIDIČE
PNEU RADIÁL. PŘ. L.	KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.
ČISTIČ VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L.

## Díly na kontrolu / diagnostika

RADAR SNÍMAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.
SBÍHAVOST KOLA PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE	

Práce	
PLECH VNITŘ. A-SLOUPEK L. SPO. OPR.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT


Lakování	
PRÁH VNĚJŠÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
SLOUPEK ZÁVĚSU L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)
KRYT TRYSKA OSTŘÍK. ZAŘÍZ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	

Nesouvisející poškození	
Nárazník Z.	

DALŠÍ INFORMACE	
Komentář k VIN: Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA	
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a> , případně <a href="http://www.koopportal.cz">www.koopportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a> .	

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Matas
	Místo prohlídky	Vodňany
	Prohlídka provedena	10.01.2023, 14:11
	Mobilní technik	Kratochvíl, Petr