

Objednávka č.:

Datum vystavení: 9.1.2017

Forma úhrady: Hotově

DUZP: 9.1.2017

Datum splatnosti: 9.1.2017

Fakturujeme Vám

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Výměna DPF filtru značky JMJ pro Škoda Octavia 1.9 TDI - neoriginální - druhovýrob	1	14 457.02		14 457.02	21%	3 035.98	17 493.00
Zaplacená záloha zálohová fa č. Z2016029 ze dne 21.12.2017				- 7 024.79		- 1 475.21	- 8 500.00
Frydex 1l	1	165.29		165.29	21%	34.71	200.00

Celkem:

9 193.00 CZK

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	14 622.31 CZK	3 070.69 CZK	17 693.00 CZK
Celkem:	14 622.31 CZK	3 070.69 CZK	17 693.00 CZK

zaokrouhlení: 0.00

Celkem k úhradě:

9 193.00 CZK

PROTOKOL O STAVU VOZIDLA / PŘEDÁNÍ VOZIDLA KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. [REDACTED]

SMLOUVA	[REDACTED]	RZ	3J09383	TYP MOTORU	BLS
ZNÁČKA	Škoda	TYP	Octavia II	PROVEDENÍ	Kombi
PALIVO	diesel	POČET DRŽITELŮ	2	SPECIFIKACE	77.00 kW
BARVA	černá	OBJEM MOTORU	1.9 TDi	VIN	TMBGS61Z972022988
POČET MÍST DLE TP	5	ČÍSLO TP	UC581591	TYP TP	Prvopis
ROK VÝROBY DLE VIN	2008	STK DO	07/2016	EMISNÍ LIMIT	3
ROK 1. REGISTRACE	2008	ČÍSLO KLÍČE		DRUH VOZIDLA	Osobní
STAV TACHOMETRU	221 477	SKUT. POČET KM		V ROCE	

MOTOR/PALIVOVÝ SYSTÉM

Nižší výkon	ANO
Mírná netěsnost	ANO
Vysoká kouřivost, zvýšená spotřeba oleje	ANO
Vyžaduje opravy nad rámec běžné údržby	ANO
Stav rozvodové soustavy nezjištěn	

SPOJKA

Vadný dvouhmotový setrvačnick	ANO
Nepravidelný záběr, prokluzuje	ANO

PŘEVODOVKA

Zvýšená vůle a hlučnost	ANO
Zpátečka	vlevo nahoře
Vůle v řazení	ANO
Mírná netěsnost	ANO
Počet rychlostí	5
Hlučný diferenciál	ANO

ŘÍZENÍ, POLOOSY, NÁPRAVY

Směrová nestabilita	ANO
Zvýšený hluk servomotoru	ANO
Vůle způsobující hluk při přejezdu nerovností	ANO
Vůle v homokinetických kloubech	ANO
Netěsné manžety poloos	ANO
Netěsnost posilovače řízení	ANO
Vyžaduje opravy nad rámec běžné údržby	ANO

PRUŽINY A TLUMIČE

Tlumiče, pružiny mají sníženou účinnost	ANO
Vůle v uložení tlumičů	ANO

BRZDY

Opotřebované třecí segmenty	ANO
Snížená účinnost ruční brzdy	ANO

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Poškozený vlnovec	ANO
Poškozené stíněné potrubí	ANO
Funkce katalyzátoru nezjištěna	ANO
Drobná koroze, nemá vliv na funkčnost	ANO

CHLADÍCÍ SYSTÉM

Drobné netěsnosti, doporučena kontrola skupiny	ANO
--	-----

CÍ SYSTÉM

i medium - směs do

-25

ELEKTROINSTALACE**NEFUNKČNÍ NAKLÁPĚNÍ SVĚTEL**

Běžné opotřebení, oxidace, úměrné stáří vozu

ANO

Závada na osvětlení přístrojů nebo ovladačů

ANO

Nefunkční naklápění světel

ANO

INTERIER

Odřené čalounění, koberce nebo výplně, nečistoty

ANO

PNEUMATIKY

Dojezdové

ANO

Disky plechové

ANO

Nepravidelné opotřebení

ANO

Rozměr pneumatik

195/65 R15

Typ pneumatik

zimní

KAROSERIE

Stav úměrný době provozu, předchozí opravy nelze vyloučit

ANO

Opravena po havárii, rozteč měrných bodů nemusí souhlasit s parametry udávanými výrobcem

ANO

LAK

Poškozený, kosmetické vady

ANO

OSTATNÍ**Ekologický poplatek zaplacen :****Vůz zařazen do kategorie: C**

Kategorie C**Provozeroschopný**

Vůz je provozuschopný.

Vyžaduje opravy, výměnu, údržbu.

Koroze může být místy prostupující nebo je karosérie po větší havárii.

Servisní historie není doložena

VÝBAVA VOZU

Rádio - CD - MP3, dvouzónová klimatizace, palubní počítač, immobilizér, centrální zamykání na dálk. ovládání, počet airbagů-10, loketní opěrka, vyhřívaná zrcátka, stavitelné sedadlo, koupeno nové v ČR, 2. majitel, mlhovky, parkovací asistent vzadu, řazení mech., klimatizace automatická, tempomat, stavitelný volant, ABS, ESP, ukotvení ISOFIX pro dětské sedačky, počet el. oken: 4, elektrická zrcátka, vyhřívání 2 sedadel, posilovač řízení, zadní stěrač

Závady na výbavě:
