

**2.3.4. Technický stav vozidla zjištěn**

Prohlídkou	04.07.2024
-za účasti	Pana Ing. Jiřího Pavely
Zkušební jízdou	04.07.2024
Datum a místo prohlídky s.r.o.	04.07.2024 Areál společnosti APECH Machinery

**2.3.5. Technický stav skupin vozidla****a) Motor**

Start motoru	vyhovující
Výkon	obvyklý
Volnoběh	stabilní
Běh v otáčkách	stabilní
Hlučnost	vyhovující
Kouřivost	vyhovující
Akcelerace vozidla	vyhovující
El. přísluř. motoru a zapalování	kompletní a funkční
Chladicí systém a chladič	bez netěsností - netěsnosti
Palivový systém	bez netěsností
Výfukové potrubí a tlumič výfuku	s mírnou korozí a bez netěsností
Těsnost spojů, únik oleje	bez úniku olejů
Jiné poškození	nezjištěno

**b) Spojka**

Vůle pedálu	vyhovující
Rozjezd vozidla	plynulý
Jiné poškození	nezjištěno

**Hodnocení technického stavu motoru a spojky**

Úměrný době provozu a počtu ujetých Mh ano  
Lepší 0,0% Horší 0,0%

**c) Převodovka**

Hlučnost	vyhovující
Těsnost - únik oleje	bez netěsností
Řazení	vyhovující
Volnoběh	plynulý
Jiné poškození	nezjištěno

**Hodnocení technického stavu převodovky**

Úměrný době provozu a počtu ujetých Mh ano  
Lepší 0% Horší 0,0%

**d) Rozvodovka, přídatné převody**

Hlučnost	vyhovující
Těsnost - únik oleje	bez úniku oleje
Jiné poškození	nezjištěno

**Hodnocení technického stavu přídatných převodů**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km ano  
Lepší 0% Horší 0%

**e) Zadní náprava**

Ložiska kol	bez zjištěných anomálií
Rejdrové čepy	vyhovující
Uložení mostu, nápravnice, závěsných ramen	vyhovující
Pera, tlumiče	vyhovující
Vozová kola	funkční a úplná