

Číslo PU/Zakázky	E220065223	RZ	1TS3412	Plátce DPH		Leasing		VIN	WV2ZZZ2KZLX006435
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Volkswagen / Caddy PKW (SA)(03.2015->)				
Typ paliva				Stav tachometru	35653	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	17.09.2019	Datum příští TK			
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Bridgestone	205/55 16	Zimní			
P - Náprava 1	Bridgestone	205/55 16	Zimní			
L - Náprava 2	Bridgestone	205/55 16	Zimní			
P - Náprava 2	Bridgestone	205/55 16	Zimní			

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR CHLADIVA	MODUL SPÍNAČ NA SLOUPKU ŘÍZENÍ
ŘÍD. JEDNOTKA / RADAR SNÍMAČ REGULACE Odstupu vozidel	LIŠTA OCHR. PŘ. L.
OPĚRKA LOKETNÍ DÍL VRCH. PŘ.	ULOŽENÍ OPĚRKA RUKY STŘ.
PÁS BEZPEČ. PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. P.
PÁS BEZPEČ. 1. ŘADA SEADEL L.	PÁS BEZPEČ. 1. ŘADA SEADEL P.
OBLOŽENÍ STROPU TVAROV. PŘ. + ZA.	OBLOŽENÍ STROPU STŘED.
OBLOŽENÍ STROPU ZA.	PLECH KRYCÍ NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.
NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ.	PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA STŘED.
PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA L.	PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA P.
VW ZNAK PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	KAPOTA PŘ.
SKLO ČELNÍ	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
NÁDRŽKA KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET PŘ. P.	HOUKAČKA
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ.	NÁRAZNÍK PŘ.
MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. L. SPO.	VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ. STŘ.
VZPĚRA OPĚRNÁ NÁRAZNÍK PŘ. L.	VODICÍ PROFIL PŘ. L.
PŘÍČNÍK PŘ. SPO.	TYČ SPOJ. PŘ. L.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.	HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.
KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.	KRYT KOLA OZD. PŘ. L.
ODHLUČNĚNÍ PŘ.	CHLADIČ
CHLADIČ VODY PŘÍDAV.	RÁM PRO DVA VENTILÁTORY
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.	

Díly na kontrolu / diagnostika

GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.
-------------------	---------------------------------------

Práce

NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT	
-----------------------------	--

Lakování

DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
 Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.
 Hradíme náklady, které je nutné účelně vynaložit na odstranění následků škodné události.
 Nepodepsáno, covid.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Sikyta
	Místo prohlídky	Podbořany
	Prohlídka provedena	25.02.2022, 15:45
	Mobilní technik	Kášper, Petr