

Číslo PU/Zakázky	E210274473	RZ	1TF3956	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBJJ6NJ4HZ184873
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	22 072 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	6.6.2017	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál

Díly na výměnu	
PŘ-VÍKO	SVĚTLOMET KPL L
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	BLATNÍK P L
VLOŽKA PODBĚHU P L	MLHOVKA L
KRYT L MLHOVKY	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN	VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU
DRŽ VNĚ L RÁMU MASKY	RÁM MASKY PŘ
KONZOLA BATERIE	DVEŘE P L
DISK P L	KLOUB-HŘÍD L KPL RD
NÁBOJ KOLA P L + LOŽ	DRŽÁK MOTORU P
PRÁH L	TĚHLICE L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	PŘÍČNÉ RAMENO P L
NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU	D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ

Díly na kontrolu / diagnostika	
VŮZ KOMPL proměřit a seřídít	PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ
SVĚTLOMET KPL P ( kontrola )	PŘEVODOVKA ( kontrola )

Práce	
A-SLOUPEK VNĚ L ( Opravit )	PODÉLNÍK P L KPL ( Opravit )
VOZ NA ROVNACÍ RÁM	

Lakování	
PŘ-VÍKO ( lak nového dílu )	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )
BLATNÍK P L ( lak nového dílu )	DVEŘE P L ( lak nového dílu )
A-SLOUPEK VNĚ L ( lak po opravě )	KRYT ZRCÁTKA L lakovaná ( lak po opravě )
PRÁH L ( lak nového dílu )	PODÉLNÍK P L KPL ( lak po opravě )

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsáného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.kooportal.cz">www.kooportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</p>			

	U prohlídky přítomen	Servis , Kotrouš
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Praha
	Prohlídka provedena	20.7.2021, 13:40
	Mobilní technik	Pavel Budina

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB	15" DENTRO [1NJ]
185/60 R 15 .. H [H8D]	2-VRSTVÝ UNI
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]	4 REPRODUKTORY [8RE]
5-STUPŇOVÁ [G0C]	6 J X 15 [CX9]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]	BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]	DEKOR BRUSHED [5MC]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KŮŽE [6Q2]	KLIMATIZACE [9AB]
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]	KOMBI [K8D]
KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]	KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]
MLHOVKY [8WB/8WC]	MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ BASIC [9S3]	NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]
OD 03/17	ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM SPOLUJEZDCE [QN1/QN2]
OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY LED [KL1]	OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]
PÁKA RUČNÍ BRZDY KŮŽE [6PC]	PAKET CHROM [QJ1]
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ [3S2]	POTAHY LÁTKA [N0L]
PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]	PŘÍDAVNÉ TEPELOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]
RÁDIO SWING [I7Y]	REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]
ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]	ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]	SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]	STOP&START [7L6]
SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]	VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]
ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]	

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.