

Číslo PU/Zakázky	E220435028	RZ	1TR0807	Plátce DPH		Leasing		VIN	VF1HJD40262569316
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Dacia / Duster (2018->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	100000	Odhadnuto			
Obsah/Výkon	1461 ccm / 85 kW			Datum první registrace	04.01.2019	Datum příští TK			
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	215/65 16	Zimní	5	Original	Ocel
P - Náprava 1	Continental	215/65 16	Zimní	5	Original	Ocel
L - Náprava 2	Continental	215/65 16	Zimní	5	Original	Ocel
P - Náprava 2	Continental	215/65 16	Zimní	5	Original	Ocel

## Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ.
PLECH PŘ. STŘED.	OCHRANA PLECHU PŘ. L.
OCHRANA PLECHU PŘ. P.	MŘÍŽKA CHLADIČE
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
KRYT BLATNÍK PŘ. L.	KRYT BLATNÍK PŘ. P.
OPRAV. SADA BLATNÍK P.	OPRAV. SADA BLATNÍK P.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.
OBLOŽENÍ BLATNÍK L. SPO.	OBLOŽENÍ BLATNÍK P. SPO.
KAPOTA	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
SKLO ČELNÍ	SVĚTLOMET PŘ. L.
SVĚTLOMET PŘ. P.	NÁRAZNÍK
SVORKY SADA NÁRAZNÍK PŘ.	KRYT NÁRAZNÍKU STŘED PŘ.
DIFUZÉR NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU PŘ.
MŘÍŽKA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	DEFLEKTOR VZDUCHU NÁRAZNÍK L. HOR.
KRYT SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	KRYT SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
ZÁDRŽNÁ SADA NÁRAZNÍK PŘ. BOČ.	CHLADIČ (DÍL NOVÝ)
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ / KONDENZÁTOR	VENTILÁTOR CHLADIČE KPL.

## Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT (VČETNĚ SVĚTLOMET MLHOVÝ)	CHLAD. SYSTÉM VYPUSTIT/NAPLNIT
DIAGNOSTIKA	KONTROLA - PŘ. NÁPRAVA

## Lakování

PŘÍČNÍK NÁRAZ. PŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PŘ. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PLECH PŘ. BOČNÍ L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH PŘ. BOČNÍ P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

## Nesouvisející poškození

BOČNICE KPL. ZA. P.	NÁRAZNÍK ZA.
---------------------	--------------

## DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:  
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA**

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Pruněřov
	Prohlídka provedena	18.11.2022, 11:32
	Mobilní technik	Worapková, Jitka