

Číslo PU/Zakázky	E200167699	RZ	1TM8016	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBAG7NE8K0021940
Poškozený/pojištěný	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia III od 12/16 (5E) [V] [S] [3D] [C1]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	89 642 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 85 kW			Datum první registrace	20.9.2018	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Automatická				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Černá 2-vrstvá metalíza				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál

Díly na výměnu	
BOČ-AIRBAG-SYST P L po odpáleném airbagu	BEZP-PÁS P L
BEZP-PÁS P P	KOLENNÍ AIRBAG po odpáleném airbagu
AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu	AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu
SYST AIRBAGU HLAVY L po odpáleném airbagu	PANEL STROPU
BEZP-PÁS Z L	BEZP-PÁS Z P
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	PŘ-SKLO
VNĚ-ZRCÁTKO L	SKLO ZRCÁTKA L
KRYT VNĚ-ZRCÁTKA L	KRYT ZRCÁTKA L
DVEŘE P L	BOČNICE Z L
KRYT Z-NÁRAZNÍKU	SPOJLER Z-NÁRAZNÍKU
ODRAZKA Z P	ODRAZKA Z L
KONCOVÉ SVĚTLO L	KONCOVÉ SVĚTLO P
VLOŽKA PODBĚHU Z L	DRŽÁK KONC-SVĚTLA L -E- jen ve spojení s konc-plechem
LAPAČ NEČISTOT Z L	FÓLIE BOČNICE Z L
Z-VÍKO	TĚSNĚNÍ Z-VÍKA
DVEŘE Z L	VNĚ-TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZL
SKLO DVEŘÍ Z L	VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z L
DISK Z L	PNEU Z L
ČEP NÁPRAVY L	TLUMIČ PÉROVÁNÍ Z L
POMOCNÝ RÁM Z-NÁPR	VNI-TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZL
VNI-TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PL	BOK L
B-SLOUPEK L	PRÁH DVEŘÍ L
B-SLOUPEK VNI L	VÝZT PRAHU VNI L
VED VNĚ L Z-NÁRAZNÍK	VED VNĚ P Z-NÁRAZNÍK
UPEV-LIŠTA P Z-NÁRAZ	UPEV-LIŠTA L Z-NÁRAZ
OCHRANNÁ LIŠTA L	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ L
NÁBOJ/LOŽISK KOLA ZL	NÁBOJ/LOŽISK KOLA ZP
TLUMIČ PÉROVÁNÍ Z P	BRZD-KOTOUČ Z L
KRYCÍ PLECH Z L	

Práce	
BOČNICE Z P ( Opravit )	PODBĚH VNĚ Z L ( Opravit )
BOK VNI L ( Opravit )	

Lakování	
DVEŘE P L ( lak nového dílu )	BOČNICE Z L ( lak nového dílu )
BOČNICE Z P ( lak po opravě )	KRYT Z-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )
DRŽÁK KONC-SVĚTLA L -E- jen ve spojení s konc-plechem ( lak nového dílu )	Z-VÍKO ( lak nového dílu )
DVEŘE Z L ( lak nového dílu )	VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z L ( lak nového dílu )
BOK L ( lak nového dílu )	B-SLOUPEK L ( lak nového dílu )
PRÁH DVEŘÍ L ( lak nového dílu )	PODBĚH VNĚ Z L ( lak povrchu / rozstřík )
BOK VNI L ( lak povrchu / rozstřík )	B-SLOUPEK VNI L ( lak nového dílu )
VÝZT PRAHU VNI L ( lak nového dílu )	

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.kooportal.cz">www.kooportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , p. Kotrouš
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Auto Styl, Praha
	Prohlídka provedena	11.6.2020, 14:05
	Mobilní technik	David Vozáb

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1598 CCM (1.6 LTR) 85KW [DK8- TJ1/TI7] 2) DGTE  
2-VRSTVÁ METALÍZA  
3 RAMENNÝ SPORTOVNÍ VOLANT [1XX/2FS/2PK/2PV]  
6.5 J X 16 ALU SEDONA [C0Y]  
ALTERNÁTOR 140 A BOSCH [8GU]  
AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE [9AK]

BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU [7P4]  
DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ BEZ SAFE [4I2]  
EMISE DLE NORMY EURO6 BG AG/H/I [7CP/7CS]  
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]  
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]  
KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 276X24 [1ZF]  
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ MEDIUM [9S5]  
OD 07/18  
PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]  
POTAHY LÁTKA [N5F/N2K/N3C/N0N/N0M]  
PŘÍDAVNÉ TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]  
REPRO-SOUSTAVA [8RE/8RM]  
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]  
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6  
STOP&START [7L6]  
TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ SKLA VYHŘÍVANÉ [9T1]  
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ VOZU [6FF/6FM/6FG/6FH/6FR]  
VNITŘNÍ ZRCÁTKO AUTOM ZACLONITELNÉ [4L6]  
ZADNÍ SEDADLA NASTAVITELNÁ [UK3]

205/55 R 16 .. V  
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3T2]  
5-DVEŘOVÁ KAROSÉRIE (HATCHBACK/LIFBACK) [K8B]  
7-STUPŇOVÁ DSG [G1C/G1D-DQ]  
ANTÉNA DIVERSITY [8ZH]  
AUTOMATICKÁ REGULACE ODSTUPU/NOUZOVÁ BRZDA CITY  
[6K2/6K3/6K4]  
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]  
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF/4UP]  
ESP [1AS/1AT/1AZ]  
KATALYZÁTOR SCR [1E9]  
KOLENNÍ AIRBAG [4UH/4UP]  
MLHOVKY [8WB/8WH/8WR/8WS]  
OCHRANA CHODCŮ [VL3]  
OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU/VZADU ELEKTR [4R4]  
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]  
PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A3]  
RÁDIO SWING [I8C]  
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G1/1G2]  
SEDADLO SPOLUJEZDCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L2/3L3]  
SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) ZELENÁ [4KC]  
STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU [6E3]  
VNĚJŠÍ KLIKY DVEŘÍ V BARVĚ VOZU [6FF/6FM]  
VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L KONVEXNÍ [5SJ]  
ZADNÍ OPĚRADLO DĚLENÉ SE STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU [3NU]  
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.