

Číslo PU/Zakázky	E200237328	RZ	1TI2056	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBJJ6NXXJZ060984
Poškozený/pojištěný	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	38 687 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1422 ccm / 66 kW			Datum první registrace	12.12.2017	Datum příští TK		1.12.2021	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
L - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
L - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
P - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	5		

Díly na výměnu	
KRYT Z-NÁRAZNÍKU	KONCOVÉ SVĚTLO L
BOČNICE L	FÓLIE BOČNICE Z L
DVEŘE Z L	DVEŘE P L
BLATNÍK P L	PŘ-VÍKO
ZNAK PŘ	SVĚTLOMET KPL L
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	MLHOVKA L
D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ	VLOŽKA PODBĚHU P L
RÁM MASKY PŘ	ODHLUČNĚNÍ
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	MLHOVKA P
MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ	PODÉLNÍK H P L
DISK P L	PNEU P L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	TĚHLICE L
PŘÍČNÉ RAMENO P L	PŘÍDAV VOD-CHLADIČ

Díly na kontrolu / diagnostika	
PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ	


Lakování	
KRYT Z-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )	BOČNICE L ( lak nového dílu )
DVEŘE Z L ( lak nového dílu )	DVEŘE P L ( lak nového dílu )
BLATNÍK P L ( lak nového dílu )	PŘ-VÍKO ( lak nového dílu )
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )	PODÉLNÍK H P L ( lak nového dílu )

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. velká pravděpodobnost dalšího poškození	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis , Tejrovský
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Benešov
	Prohlídka provedena	12.8.2020, 13:33
	Mobilní technik	Pavel Vašírovský

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB  
185/60 R 15 .. H [H8D]  
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]  
5-STUPŇOVÁ [G0C]  
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]  
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]  
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]  
KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]  
KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]  
MLHOVKY [8WB/8WC]  
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ [9S3]  
OD 08/17  
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]  
PAKET CHROM [QJ1]  
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ [3S2]  
PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]  
RÁDIO SWING [I7Y]  
ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]  
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]  
STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]  
SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]  
ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]

15" DENTRO [1NJ]  
2-VRSTVÝ UNI  
4 REPRODUKTORY [8RE]  
6 J X 15 [CX9]  
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]  
DEKOR BRUSHED [5MC]  
KLIMATIZACE [9AB]  
KOMBI [K8D]  
KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]  
MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]  
NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]  
OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY LED [KL1]  
PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]  
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]  
POTAHY LÁTKA [N0L]  
PŘÍDAVNÉ TEPELOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]  
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]  
ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]  
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6  
STOP&START [7L6]  
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.