

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Volkswagen	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Caddy	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Registrační značka	8T72026		
Rok výroby/první registrace	2009		
Stav tachometru	149 917		
STK/Emise	12.11.2021		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení		Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Vyhřívaná sedadla			
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory		ABS	X		
Garážovaný							

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

regály

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér, slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; matný lak, viditelné stopy po polepu po odstranění, odřené hrany dveří a prahů, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče, poškozený Z nárazník