

Číslo PU/Zakázky	E220024772	RZ	9T01849	Plátce DPH		Leasing		VIN	WV1ZZZ2HZDH023562
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.			Tovární značka/typ	Volkswagen / Amarok (2HA/2HB/S1B)(03.2010->)				
Typ paliva				Stav tachometru	204917	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	16.10.2013	Datum příští TK		01.10.2023	
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstv.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Nokian	205/ D16	Zimní	7		
P - Náprava 1	Nokian	205/ D16	Zimní	7		
L - Náprava 2	Nokian	205/ D16	Zimní	7		
P - Náprava 2	Nokian	205/ D16	Zimní	7		

## Díly na výměnu

BOČNICE L. VNĚ.	VÝZTUHA C-SLOUPEK L.
C-SLOUPEK L. VNI.	PRÁH ZA. L. VNI.
DVEŘE ZA. L.	BOČNICE ZA. L. KPL.
PODPĚRA BOČNICE ZA. L. PŘ.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA ZA. L.
PNEU RADIÁL. ZA. L.	

## Práce

PODLAHA PLECH. LOŽNÁ PLOCHA OPR.	STĚNA PŘÍČ. LOŽNÁ PLOCHA PŘ. VYKLEPAT
----------------------------------	---------------------------------------

## Lakování

SLOUPKY KAROSERIE SE ZÁMKY DVEŘÍ L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PRÁH VNITŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	PODLAHA PLECH. LOŽNÁ PLOCHA (VNITŘ. DÍL ST.II)
STĚNA PŘÍČ. LOŽNÁ PLOCHA PŘ. (OPR. LAK ST.III)	BOČNICE VNITŘ. ZA. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BOČNICE ZA. L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	

## Nesouvisející poškození

BOČNICE KPL. ZA. P.	NÁRAZNÍK @ OPRAV. SADA ZA. L.
---------------------	-------------------------------

## DALŠÍ INFORMACE

### Komentář k VIN:

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Předpoklad dalšího poškození

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	
-----------------	----------------------	-----------------	--	--------------------------	--

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis / Kmoch
	Místo prohlídky	Choťanky - Auto Louda
	Prohlídka provedena	28.01.2022, 11:59
	Mobilní technik	Piskač, Miloslav