

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Tovární značka | VW AMAROK | Pojízdné (ANO/NE) | NE |
| Registrační značka | 9T03921 | EKO poplatek | 1. neplatí se (EURO 3 a výše) |
| Rok výroby/první registrace | 2013 | Místo stání vozidla | U Plynárny 1388/18, Praha 4-Michle |
| Stav tachometru | 251 015 | | |
| STK/Emise | 02.11.2025 / 02.11.2025 | | |

| Výbava vozidla | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------------------|---------|
| 1. Majitel | X | | Rádio | X | | Tónovaná skla | |
| Koupeno v ČR | X | | GPS navigace | | | Kožená sedadla | |
| Servisní knížka | X | | Elektrická zrcátka | X | | 4x4 | X |
| Návod k obsluze | X | | Elektrická okna | X | | Uzávěrka diferenciálu | |
| Počet klíčů | 2 | | Přídavné světlomety / mlhovky | | | Automatická převodovka | |
| Zamykání řadící páky | | | Tažné zařízení | X | | Ochráné rámy | |
| Klimatizace | X | | Zadní stěrač | | | Naviják | |
| Airbag | X | | Ostřikovač světel | | | Alu kola | |
| Tempomat | | | Střešní okno | | | Letní pneu | X |
| Centrální zamykání | X | | Nastavitelný volant | X | | Zimní pneu | |
| Servo řízení | X | | Otáčkoměr | X | | Přezuto na letní/zimní | eloročr |
| Handsfree | | | Palubní počítač | | | Vyhřívaná sedadla | |
| Imobilizér | | | Parkovací senzory | | | Vyhřívaná zrcátka | X |
| Garážovaný | | | | | | ABS | X |

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Vestavba Sortimo

Podrobný popis závad:

Vozidlo jede v nouzovém režimu, závada přídavné vodní čerpadlo, hallův snímač na pohon 4x4 (nelze rozpoznat zda je zařazen pohon 4x4 nebo jen zadní - svítí kontrolka proto má vozidlo nižší výkon), chybná funkce DPF filtru, svítí hlášení servis nyní (filtry + olej), vyteklé zadní tlumiče, poškozený zámek LP dveří-nejdou zamknout, koroze karoserie, podvozku a výfuku, promáčklé PP a LP dveře + P práh + spodní dveře nástavby, prasklý P nárazník, znečištěný interiér, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km.

Vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zbarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny.

Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, resp. údaje v Registru vozidel na adrese <https://www.dataovozidlech.cz/>. Údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu.

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

11.12.2024, Jan Hošek