

Číslo PU/Zakázky	E210415349	RZ	1TX1937	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBLP9NP7L7074286
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Superb od 07/19 (3V3/3V5) [V] [S] [3D] [IRE] [33]				
Typ paliva				Stav tachometru	26 642 km	Odečteno			
Obsah/Výkon				Datum první registrace	3.8.2020	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Automatická				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Modrá 2-vrstvá metalíza				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1		215/55 R17	Zimní			
P - Náprava 1		215/55 R17	Zimní			
P - Náprava 2		215/55 R17	Zimní			
L - Náprava 2		215/55 R17	Zimní			

Díly na výměnu	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	SVĚTLOMET KPL P
SVĚTLOMET KPL L	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
PŘ-VÍKO	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	MŘÍŽKA CHLADIČE
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	ŘÍD-JEDN RADARU PŘ
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	MLHOVKA P
D-SPOJLER PŘ-NÁRAZN	ŽALUZIE CHLADIČE KPL
ŽALUZIE	D-DÍL KRYTU PŘ-NÁRAZ
OZD-LIŠ P PŘ-NÁRAZN	MŘÍŽKA VNĚ P PŘ-NÁRA
SNÍM VNĚ PL PARK-LOK	SNÍM VNĚ PP PARK-LOK
SNÍM VNI PP PARK-LOK	SNÍM VNI PL PARK-LOK
BLATNÍK P L	BLATNÍK P P
KRYT H CHLADIČE	OZD-LIŠ ST NÁRAZN PŘ
VÝSUV-VÁLEC TRYSKY P	VÝSUV-VÁLEC TRYSKY L
RÁM MASKY PŘ	PODÉLNÍK VNĚ P L
VZPĚRA L CHLADIČE	VZPĚRA P CHLADIČE
ZÁVĚR-DÍL	VZDUCHOVOD PŘ H
VÍKO	NÁDRŽ OSTŘIKOVAČŮ
ODHLUČNĚNÍ	PŘÍDRŽ-VZPĚRA P
PŘÍDRŽ-VZPĚRA L	DISK P P
DVEŘE P P	KRYT D DVEŘÍ P L
KRYT D DVEŘÍ Z L	VLOŽKA PODBĚHU Z L
VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z P	PANEL DVEŘÍ Z L
BOČNÍ RÁM L KPL	TLUMIČ PÉROVÁNÍ Z L
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	AIRBAG SPOLUJEZDCE
AIRBAG ŘIDIČE	AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu
AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu	BEZP-PÁS Z STRŽ
BEZP-PÁS Z L	BEZP-PÁS Z P
BEZP-PÁS P L	BEZP-PÁS P P
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	DISK P L
PNEU P P	KOLENNÍ AIRBAG po odpáleném airbagu
KOLENNÍ AIRBAGY	PODÉLNÍK P P KPL
SKLO DVEŘÍ Z L	SLUNEČ-ROLETA Z L
DVEŘE Z L	VEDENÍ SKLA DVEŘÍ ZL
STÍR-LIŠTA VNĚ Z L	STÍR-LIŠTA VNI Z L

VNI-TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZL	KONC-SVĚTLO VNĚ L
VÝZT C-SLOUP VNI H L	PODBĚH VNĚ Z L
VLOŽKA PODBĚHU P L	VLOŽKA PODBĚHU P P
VÍČKO TRYSKY L	VÍČKO TRYSKY P
SERVOMOTOR ŽALUZIE	TĚHLICE P
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P P	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L
TĚHLICE L	NOSNÍK AGREGÁTŮ
PŘÍČNÉ RAMENO P L	PŘÍČNÉ RAMENO P P
NÁBOJ KOLA P P + LOŽ	NÁBOJ KOLA P L + LOŽ
VÝZTUHA REG-ZN PŘ	VZDUCHOVOD D P L
DRŽÁK SNÍMAČE VNĚ PL	DRŽÁK SNÍMAČE VNI PL
DRŽÁK SNÍMAČE VNĚ PP	DRŽÁK SNÍMAČE VNI PP
VZDUCHOVOD D P P	VEDENÍ P PŘ-NÁRAZN
VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN	BOWDEN PŘ PŘ-VÍKA
ZÁMEK VÍKA P L	ZÁMEK VÍKA P P
ZÁCHYT-HÁK P PŘ-VÍKA	ZÁCHYT-HÁK L PŘ-VÍKA
KRYT VLEČ-OKA	OZD-LIŠ L PŘ-NÁRAZN
OZD-LIŠ P PŘ-NÁRAZN	ZNAK PŘ
ZÁVĚS L PŘ-VÍKA	ZÁVĚS P PŘ-VÍKA
TĚSNĚNÍ P P	TĚSNĚNÍ P L
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	DRŽÁK D BLATNÍKU P P
VZDUCHOVOD H P P	VZDUCHOVOD H P L
ARETACE L PŘ-VÍKA	ARETACE P PŘ-VÍKA
KABEL MLHOVEK	KABEL-SV PŘ-NÁRAZNÍK
NÁPIS BLATNÍKU P L	NÁPIS BLATNÍKU P P
ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU P	ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU L

Díly na kontrolu / diagnostika	
DOZER/ROVNACÍ RÁM v-z	

Práce	
DOZER/ROVNACÍ RÁM v-z	ROVN-RÁM PŘIPRAVIT voz v-z
PODÉLNÍK P L KPL ( Opravit )	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )	PŘ-VÍKO ( lak nového dílu )
BLATNÍK P L ( lak nového dílu )	BLATNÍK P P ( lak nového dílu )
PODÉLNÍK VNĚ P L ( lak nového dílu )	DVEŘE P P ( lak nového dílu )
KRYT D DVEŘÍ P L ( lak nového dílu )	KRYT D DVEŘÍ Z L ( lak nového dílu )
VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z P ( lak nového dílu )	BOČNÍ RÁM L KPL ( lak nového dílu )
PODÉLNÍK P P KPL ( lak nového dílu )	DVEŘE Z L ( lak nového dílu )
PODBĚH VNĚ Z L ( lak nového dílu )	KRYT VLEČ-OKA ( lak nového dílu )
ZÁVĚS L PŘ-VÍKA ( lak nového dílu )	ZÁVĚS P PŘ-VÍKA ( lak nového dílu )
PODÉLNÍK P L KPL ( lak po opravě )	KRYT Z-NÁRAZNÍKU ( lak po opravě )

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo bude vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	-----

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis , p. Kotrouš
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Praha
	Prohlídka provedena	3.11.2021, 14:19
	Mobilní technik	Monika Trnková

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano  
Změna výbavy při prohlídce? Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

235/40 R 19 .. W [HI9]	1984 CCM (2.0 LTR) 200KW [D14-TT6] 2) DNUA
3-ZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE [KH7]	2-VRSTVÁ METALÍZA
7-STUPŇOVÁ DSG [G1C/G1D]	4X4 [1X1]
ALTERNÁTOR 180 A [8GV]	8 J X 19 ALU SUPERNOVA ČERNÉ [C6H]
BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU ELEKTR [7P1]	AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ SVĚTEL/COMING HOME [8K3]
CHLADIVO KLIMATIZACE R1234YF [KK3]	BRZDY 17" [1LA/1KZ]
DEKOR CARBON [5TT]	COUVACÍ KAMERA [KA2]
DVOJITÁ KONCOVKA VÝFUKU [0P4]	DIGITÁLNÍ ROZHLAS [QV3]
DYNAMICKÝ PODVOZEK (DCC) [1JP/1JI/2H4/G04/G09]	DYNAMICKÁ AUTOMATICKÁ SVĚTLA [8Q5]
FRONT ASSIST S NOUZOVOU BRZDOU CITY [6K2/6K3/6K4]	EMISE DLE NORMY EURO6 DG [4BF]
INTERVALOVÝ SPÍNAČ STĚRAČŮ S DEŠŤOVÝM ČIDLEM A SNÍMAČEM KAMERA VPŘEDU [QK1]	HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KŮŽE [6Q2]
OSVĚTLENOSTI [8N6]	
KEYLESS-ENTRY [4I3/4I7]	KOMBI [K8D]
KOMFORTNÍ OTVÍRÁNÍ ZADNÍHO VÍKA [4E6]	KONCOVÁ SVĚTLA LED S DYNAMICKÝMI SMĚROVKAMI [8VM]
KRYTY PEDÁLŮ NEREZ [VF1]	KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6]
LED SVĚTLOMETY S NATÁČECÍMI SVĚTLOMETY [8IX]	MLHOVKY S VESTAVĚNÝMI ODBOČOVACÍMI SVĚTLY [8WB/8WH]
MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI BLACK-MAGIC [6KC/6KD]	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ KOŽENÝ VOLANT VYHŘÍVANÝ S
	ŘAZENÍM [2ZD]
NEZÁVISLÉ TOPENÍ [9M9]	NOUZOVÉ KOLO 3.5 J X 18 [1G9]
OD 07/20	OSTŘIKOVAČE SVĚTLOMETŮ [8X1]
OSVĚTLENÍ AMBIENTE [QQ9]	OZDOBNÉ LIŠTY RÁMŮ OKEN ČERNÉ [4ZD]
PANELY DVEŘÍ S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM A ODRAZKOU [9TD]	PARKOVACÍ LOKÁTOR VPŘEDU/VZADU [7X2]
POTAHY KŮŽE ALCANTARA [N2S/N0X]	PŘEDNÍ A ZADNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A4]
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK SPORT [2JD]	PŘEDNÍ SKLO KLIMAKOMFORT [4GW]
PROAKTIVNÍ OCHRANA CESTUJÍCÍCH/BOČNÍ AIRBAGY VZADU [4X4]	RÁDIO/NAVIGACE COLUMBUS [7UG]
SLUNEČNÍ ROLETY NA BOČNÍ SKLECH VZADU [3Y4]	SOUNDPACKET [9VS]
STOP&START [7L6]	STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VZADU [3NU]
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S VÝKYVNOU KOULÍ (ORIGINÁL) [1D4]	TEMPOMAT S REGULACÍ Odstupu [8T7/8T8]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR SKLOPNÁ, AUTOM ZACLONITELNÁ S	VNITŘNÍ ZRCÁTKO AUTOM ZACLONITELNÉ [4L6]
PAMĚTÍ [6XT]	
ZADNÍ SPOJLER (JEN LIFTBACK) [5J4/5J8]	ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.