

global
expert

ZÁPIS O POŠKOZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Pojistitel: **ČPP**
Datum škody:
Poj. havarijní ☒ odpovědnostní ☐
Leasing / úvěr: ANO ☐ NE ☐

č. zakázky: **E220 495 795**

č. škody: **222208 748**

Plátce DPH: ANO ☐ NE ☐

Pojištěný/Poškozený: **ČEZ DISTRIBUTICE, a.s.**

VOZIDLO		VÝBAVA VOZIDLA	
Druh:	NA	automatická převodovka	mech. zabezp. řadící páky
Tov. značka, Typ	MERK. BENZ VARIO 816 DAsvětlomety	kožené čalounění sedadel
RZ:	815 9343	klimatizace - man., automat.	el. ovládaná zpětná zrcátka
VIN:	WDB 6204221N132428	el. stahování oken vpředu	počet hnaných náprav
Objem motoru / výkon / palivo	4249/115/NA	el. stahování oken vzadu	parkovací asistent vzadu
Počet dveří / Barva	A-BILU	tažné zařízení	parkovací asistent vpředu
Rok výroby / Provoz od	26.05.2008	střešní okno - mech., elekt.	
Stav tachometru	130.807	litá kola	
Platnost STK	06/2023	navigace	
Číslo účtu		vyhřívání sedadel	

PNEU - značka, rozměr, orig./prot., výška dezénu, letní/zimní:		Stav jednotlivých skupin:		Další informace k vozidlu:	
LP	L Z	Karoserie	1 2 3 4 5		
PP	L Z	Výbava karoserie	1 2 3 4 5		
LZ	L Z	Motor	1 2 3 4 5		
PZ	L Z	Převodovka	1 2 3 4 5		
R		Nápravy	1 2 3 4 5		

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA/POŠKOZENÉHO (podpisem klient stvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými informacemi):

- Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
- Poškození níže nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
- Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
- V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
- Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
- Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodní události a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

Forma likvidace: ☐ faktury za opravu ☐ rozpočet nákladů ☒ hraniční škoda - klient bude informován ☐ totální (úplná) škoda

POPIS POŠKOZENÍ - DRUH A ROZSAH POŠKOZENÍ, ZVOLENÁ TECHNOLOGIE OPRAVY: (A = výměna ANO, N = výměna NE, K = kontrola)

<input checked="" type="checkbox"/> PŘ kapota - A	<input checked="" type="checkbox"/> plato střechy - N	<input type="checkbox"/> Z kapota
<input checked="" type="checkbox"/> PŘ čelo - A	<input type="checkbox"/> LPŘ dveře	<input type="checkbox"/> Z čelo
<input type="checkbox"/> LPŘ blatník	<input checked="" type="checkbox"/> PPR dveře - A	<input type="checkbox"/> LZ blatník
<input checked="" type="checkbox"/> PPR blatník - A	<input type="checkbox"/> LZ dveře	<input type="checkbox"/> PZ blatník
<input type="checkbox"/> LPŘ podběh	<input type="checkbox"/> PZ dveře	<input type="checkbox"/> LZ podběh
<input checked="" type="checkbox"/> PPR podběh - A	<input type="checkbox"/> L práh	<input type="checkbox"/> PZ podběh
<input type="checkbox"/> PŘ sklo	<input type="checkbox"/> P práh	<input type="checkbox"/> Z sklo
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input checked="" type="checkbox"/> PPR světlo - A	<input type="checkbox"/> L vnější zpětné zrcátko	<input type="checkbox"/> LZ - <input checked="" type="checkbox"/> PZ lampa - A
<input type="checkbox"/> LPŘ - <input checked="" type="checkbox"/> PPR blikač - A	<input checked="" type="checkbox"/> P vnější zpětné zrcátko - A 3x	<input checked="" type="checkbox"/> Z nárazník - A
<input checked="" type="checkbox"/> PŘ nárazník - A	MASALA - STRESNÍ VPRÁVO - A	<input type="checkbox"/> výztuha Z nárazníku
<input checked="" type="checkbox"/> výztuha PŘ nárazníku - A	DRŽÁKY STŘ. MASTALU - A	PZULOŽNÍ MASTALU - A
<input checked="" type="checkbox"/> PŘ maska - A	JEDNOTKA VZDUCHU - A	STŘ. MASTALU - A OSTRŽEK

MASTALU:
PP SLOUPKOVÝ - A
PZ SLOUPKOVÝ - A
SKŘÍŤ MASTALU VPRÁVO - A
JEDNOTKA OVLÁDÁNÍ MASTALU - A
HYDRAULICKÉ VZPĚR VPRÁVO - 1 KONTROLA
KOS - POŠK. SKŘÍŤ - N

Kontakt pro objednání další prohlídky: Kooperativa 957 105 105 / ČPP 957 444 555

Poznámka k prohlídce: **Hoffmann a Žižák spol. s r.o.**
autorizovaný prodejce a opravce vozidel
Mercedes-Benz a BUSO

Podpis ☐ pojištěného, ☐ poškozeného, ☐ zmocněnce, ☒ servisu:
463 12 Liberec 25
JČO: 629 57 013, DIČ: CZ62957013
P. UELMAR

Místo a datum prohlídky:
Liberec
23.12.2022

Povinná následná prohlídka: ANO ☐
Razítko a podpis technika (za pojistitele):
500444
KOPČENÝ

☒ Platnou variantu označte křížkem.