

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Škoda	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Fabia	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	1TM 8853	Místo stání vozidla	U Plynárny 1388/18, Praha 4, 140 00
Rok výroby/první registrace	21.09.2018		
Stav tachometru	65 484 km		
STK/Emise	21.09.2024		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola	X		
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla	X		
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vozidlo nemá elektronickou DZ, 2x klíček DO + 2x klíček zamykání zpátečky, pouze textilní koberečky, sada zimních kol na plechových discích, vozidlo nemá provedenu poslední servisní prohlídku

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér
slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km
oděrky od kamínků přední kapoty, škrábanec u loga Škoda na přední kapotě, odřené ALU disky, oděrky levého zpětného zrcátka, oděrky hrany LP dveří, škrábanec nad klikou LZ dveří, odřená horní hrana zadního nárazníku, promáčklina pravé strany zadního nárazníku + škrábance lemu pravé zadní strany nárazníku, oděrka kliky PZ dveří, oděrka kliky PP dveří, oděrka pravého zpětného zrcátka, deformace a škrábance PZ blatníku, důlek v PZ dveřích, škrábanec s lehkou promáčklinou PP dveří, škrábanec LZ blatníku, lehké škrábance střechy

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

13.10.2023, Tomáš Jandera