

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes Benz	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Model	G 300CDI	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T72399	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	2011/30.11.2011		
Stav tachometru	179 380 KM		
STK/Emise	01.11.2023 / 01.11.2023		

Výbava vozidla							
1. Majitel		Rádio	X		Tónovaná skla		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace			Kožená sedadla		
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka			4x4	X	
Návod k obsluze		Elektrická okna			Uzávěrka diferenciálu	X	
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky			Automatická převodovka	X	
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X		Ochráněné rámy		
Klimatizace	X	Zadní stěrač			Naviják		
Airbag	X	Ostřikovač světel			Alu kola		
Tempomat		Střešní okno			Letní pneu	X	
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant			Zimní pneu	X	
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X		Přezuto na letní/zimní	Z	
Handsfree		Palubní počítač			Vyhřívaná sedadla		
Imobilizér		Parkovací senzory			Vyhřívaná zrcátka		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)	X		ABS	X	

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vestavba Sortimo, střešní nosič

Podrobný popis závad:

VOZIDLO NEBRZDÍ !!! : Prasklá/prodřená brzdová hadička, hlučné servo řízení - převodka+čerpadlo, kosmetické vady karosérie, škrábance, větší promáčkliny, lak poškozený od polepů, silná koroze karosérie podvozku a výfuku, místy se loupe lak, silně znečištěný interiér, slabá autobaterie, poškozené plasty interiéru i venkovní, poškozené čalounění, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení a pohonu 4x4, nefunkční centrální zamykání + poškozené a zatuhlé některé vložky zámků, opořeбенý volant, poškozená přední RZ včetně rámečku

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

18.3.2022, Tomáš Rejchrt