

## Evidenční list vozu

Fotografie - přední a zadní část, levý a pravý bok vozidla. Dále motor a interiér. Pokud je automobil na nějakém místě poškozen, prosím o popsání a foto-dokumentaci zjištěných nedostatků.

**Registrační značka** : 2U7 1508  
**Tovární značka** : ŠKODA FABIA PRAKTIK  
**Stav tachometru** : 92 680 km  
**Místo stání** : ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Město Chomutov, Moravská 4064,  
Chomutov  
**Platnost TK do** : 6. 3. 2025  
**Výbava vozidla** :

- |                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Koupeno v ČR         | <input type="checkbox"/> Ostřikovač světel                    |
| <input type="checkbox"/> Servisní knížka (kniha provozu) | <input type="checkbox"/> Přídavné světlomety/mlhovky          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Návod k obsluze      | <input checked="" type="checkbox"/> Nastavitelný volant       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Počet klíčů 2x       | <input checked="" type="checkbox"/> Otáčkoměr                 |
| <input type="checkbox"/> Zamykání řadicí páky            | <input type="checkbox"/> Palubní počítač                      |
| <input type="checkbox"/> Klimatizace                     | <input type="checkbox"/> Tónovaná skla                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag               | <input type="checkbox"/> Dělená zadní sedadla                 |
| <input type="checkbox"/> Tempomat                        | <input type="checkbox"/> Kožená sedadla                       |
| <input type="checkbox"/> Centrální zamykání              | <input type="checkbox"/> 4 x 4                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo řízení         | <input type="checkbox"/> Uzávěrka difer.                      |
| <input type="checkbox"/> Handsfree                       | <input type="checkbox"/> Ochranné rámy                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér           | <input type="checkbox"/> Naviják                              |
| <input type="checkbox"/> Rádio                           | <input type="checkbox"/> Alu kola                             |
| <input type="checkbox"/> Satelitní navigace GPS          | <input checked="" type="checkbox"/> Letní pneu + sada terénní |
| <input checked="" type="checkbox"/> El. Zrcátka          | <input type="checkbox"/> Zimní pneu                           |
| <input type="checkbox"/> El. Okna                        | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná sedadla                    |
| <input type="checkbox"/> Střešní okno                    | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná zrcátka                    |
| <input type="checkbox"/> Tažné zařízení                  | <input type="checkbox"/> Vyhřívané přední sklo                |
| <input type="checkbox"/> Zadní stěrač                    | <input type="checkbox"/> Garážovaný                           |

**DALŠÍ VÝBAVA: viz sken VTP**

### **ZÁVADY:**

1. Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla
2. Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla
3. Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu je poškozený. Stav poškození neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti nebo možnost seřízení
4. Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené
5. Poškozený lak a karoserie vozidla odpovídajícího stáří

**Fotodokumentace:**



**Vnitřní stav vozidla odpovídá stáří a používání v provozu**



**Koroze karosérie vozidla**



**Motor vozidla**

