

STK č. 3801
Tel.: 584 401 332
E-mail: stk@sluzby-bpk.cz

Název provozovatele:
Služby BPK, s.r.o., C 12750 vedený u Krajského
soudu v Ostravě
Sídlo firmy:
Slunná 98, 790 01 Jeseník - Bukovice
Adresa provozovny:
Slunná 98, 790 01 Jeseník

IČO: 61944513
DIČ: CZ61944513

PROTOKOL č. CZ-3801-20-08-0050
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 87932343
Dne: 03.08.2020

D.1 Tovární značka:	RENAULT	1. Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
D.2 Obchodní označení (typ):	MEGANE SCENIC (JM)	J. Kategorie vozidla:	M1
E. VIN (č. karosérie):	VF1JM0UD634676299	A. Registrační značka:	3B79479
7. Typ motoru:	F4R Z7	B. Datum první registrace:	24.10.2005
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	231847	Číslo TP (dokladu):	BG277546

Měření emisí provedla SME č. 48.09.35 dne 03.08.2020, č. protokolu CZ-480935-20-08-0019

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	2
6.1.1.3.1	Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.
6.2.1.1.1	Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla.
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	1
6.1.5.2	Nosič náhradního kola má praskliny nebo je nespolehlivě upevněn.
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	1
5.3.1.2.3	Některá část systému mechanického odpružení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, opotřebovaná nebo zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla.

Poznámky:



S3801-20-08-0050

Razítko



podpis