

Číslo PU/Zakázky	E210157574	RZ	9T73225	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBJJ6NJ0GZ008093
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia III od 08/14 (NJ) [V] [S] [3D] [38]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	117 921 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1422 ccm / 66 kW			Datum první registrace	18.6.2015	Datum příští TK			1.6.2021
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
L - Náprava 1	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
L - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	5		
P - Náprava 2	Nexen	185/60 R15	Letní	5		

Díly na výměnu	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	SVĚTLOMET KPL L
VLOŽKA PODBĚHU P L	BLATNÍK P L
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	VEDENÍ L PŘ-NÁRAZN
KRYT L MLHOVKY	MLHOVKA L
BLATNÍK P P	VLOŽKA PODBĚHU P P
DVEŘE P L	RÁM MASKY PŘ
KRYT BATERIE 68 Ah	DRŽ VNĚ L RÁMU MASKY
HOUKAČKA NÍZK-TÓN	PRÁH L
MLHOVKA P	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
VZDUCHOVOD L CHLADIČ	PŘÍČNÉ RAMENO P L
ODHLUČNĚNÍ	VEDENÍ P PŘ-NÁRAZN
NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU	VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU
VODICÍ KLOUB P L	

Díly na kontrolu / diagnostika	
OVL-OKNA DVEŘÍ P L (kontrola)	TĚHLICE L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L (kontrola)	PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ
VŮZ KOMPL proměřit a seřadit	

Práce	
PODBĚH P L KPL (Opravit)	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	BLATNÍK P L (lak nového dílu)
BLATNÍK P P (lak nového dílu)	DVEŘE P L (lak nového dílu)
PRÁH L (lak nového dílu)	PODBĚH P L KPL (lak po opravě)
A-SLOUPEK VNĚ L (lak povrchu / rozstřík)	

Nesouvisející poškození	
PRÁH P (deformace/zlomení)	

DALŠÍ INFORMACE	
Zápis bez podpisu, klient seznámen.	

Forma likvidace	Forma likvidace bude upřesněna po výpočtu. Klient bude informován.	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Mašek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Teplice
	Prohlídka provedena	3.5.2021, 11:39
	Mobilní technik	Radek Fiedler

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1422 CCM (1.4 LTR) 66KW [DV1] 2) CUSB
185/60 R 15 .. H [H8D]
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]
5-STUPŇOVÁ [G0C]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]
DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF]
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KŮŽE [6Q2]
KOMBI [K8D]
KVALITNĚJŠÍ PROTIHLUKOVÁ IZOLACE [3W6/3W3]
MŘÍŽKA CHLADIČE S LIŠTAMI CHROM [6KJ]
NOUZOVÁ BRZDA CITY [6K2/6K3]
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR [4R2]
PAKET CHROM [QJ1]
PŘEDNÍ SKLO DETERMÁLNÍ [4GF/4GS]
RÁDIO SWING [I7Y]
ŘÍZENÍ SERVOTRONIC [1N3]
SEADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]
STĚRAČE SE SNÍMAČEM VLHKOSTI [8N4]
SUNSET (ZADNÍ/BOČNÍ OKNA VZADU ZELENÁ) [4KC]
ZADNÍ SEDÁK/OPĚRADLO DĚLENÉ [3NC]

15" DENTRO [1NJ]
2-VRSTVÝ UNI
4 REPRODUKTORY [8RE]
6 J X 15 [CX9]
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]
DEKOR BRUSHED [5MC]
KLIMATIZACE [9AB]
KOŽENÝ VOLANT [2PM/1MR]
MLHOVKY [8WB/8WC]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ BASIC [9S3]
OD 05/15
PÁKA RUČNÍ BRZDY KŮŽE [6PC]
POTAHY LÁTKA [N0L]
PŘÍDAVNÉ TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ ELEKTR [7E6]
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G2]
ROZHRANÍ TELEFONU [9ZV]
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6
STOP&START [7L6]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.