

Číslo PU/Zakázky	E210298430	RZ	1TF6273	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	UU1HSDJ9G58318912
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.			Tovární značka/typ	DACIA [52] / Duster od 03/10 (HS) [V] [S] [3D] [IRE] [41]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	43 909 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1461 ccm / 80 kW			Datum první registrace	26.6.2017	Datum příští TK		1.6.2023	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Continental	215/65 R16	Zimní	4		
L - Náprava 1	Continental	215/65 R16	Zimní	4		
L - Náprava 2	Continental	215/65 R16	Zimní	4		
P - Náprava 2	Continental	215/65 R16	Zimní	4		

Díly na výměnu	
PŘ-NÁRAZNÍK	BLATNÍK P L
BLATNÍK P P	VLOŽKA PODBĚHU P L
VLOŽKA PODBĚHU P P	SVĚTLOMET P
VNĚ-ZRCÁTKO P	DVEŘE P P
DVEŘE Z P	BLATNÍK KPL Z P -E- jen ve spojení se střechou
Z-NÁRAZNÍK	BLATNÍK KPL Z L -E- jen ve spojení se střechou
DVEŘE Z L	DVEŘE P L
VNĚ-KLIKA DVEŘÍ P L lakovaná	VNĚ-ZRCÁTKO L
SKLO VNĚ-ZRCÁTKA L	OZD-KRYT ZRCÁTKA L
SNÍMAČ TEPLoty	OZD-LIŠTA PRAHU L
ROZŠÍŘ PRAHU L	DRŽÁK ROZŠÍŘENÍ L
PRÁH DVEŘÍ L	A-SLOUPEK L ( ČÁST )
DISK P L	TĚHLICE P L
HNACÍ HŘÍDEL P L	PŘÍČNÉ RAMENO P L
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	VINUTÁ PRUŽINA P L
ČEP SPOJOVACÍ TYČE L	SPOJOVACÍ TYČ L
TÁHLO L PŘ-STABILIZ	BRZD-HADICE P L
NÁBOJ KOLA P L	ŘÍZENÍ
BOČ-SMĚROVKA P L	VLOŽKA PŘ PODBĚHU PL
ROZŠÍŘ D BLATN P L	DRŽÁK L PŘ-NÁRAZNÍKU
DRŽÁK P PŘ-NÁRAZNÍKU	MŘÍŽKA D PŘ-NÁRAZN
VLOŽKA ZÁMKU L	

Díly na kontrolu / diagnostika	
VOZ KPL PŘED OPRAVOU proměřit bez seřízení	VŮZ KOMPL proměřit bez seřízení
VŮZ KOMPL proměřit a seřídít	

Práce	
PŘ-VÍKO ( Opravit )	


Lakování	
PŘ-NÁRAZNÍK ( lak nového dílu )	BLATNÍK P L ( lak nového dílu )
BLATNÍK P P ( lak nového dílu )	DVEŘE P P ( lak nového dílu )
DVEŘE Z P ( lak nového dílu )	BLATNÍK KPL Z P -E- jen ve spojení se střechou ( lak nového dílu )
Z-NÁRAZNÍK ( lak nového dílu )	BLATNÍK KPL Z L -E- jen ve spojení se střechou ( lak nového dílu )
DVEŘE Z L ( lak nového dílu )	VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z L lakovaná ( lak po opravě )
DVEŘE P L ( lak nového dílu )	VNĚ-KLIKA DVEŘÍ P L lakovaná ( lak nového dílu )
PRÁH DVEŘÍ L ( lak nového dílu )	A-SLOUPEK L ( lak nového dílu )
PŘ-VÍKO ( lak po opravě )	

Nesouvisející poškození
Z-VÍKO

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.koopportal.cz">www.koopportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</p>

	U prohlídky přítomen	Servis , Králíček
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Autoslužby HK, Bříza
	Prohlídka provedena	4.8.2021, 09:47
	Mobilní technik	Jiří Kocián

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

---

Základ výbavy podle AudaVin?      Ano  
Změna výbavy při prohlídce?      Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

215/65 R 16 .. T  
4X4

6-STUPŇOVÁ TL8

AIRBAG ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE

CHLADIVO KLIMATIZACE R1234YF

DOPLŇKOVÁ SÉRIE ENPA01

ECO MODE

KLIMATIZACE

KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

MLHOVKY

OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH OKEN ELEKTR, VLEVO IMPULZNÍ

PALUBNÍ POČÍTAČ

PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE ČERNÉ

REZERVA

TEMPOMAT/OMEZOVAČ RYCHLOSTI

TŘÍBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VZADU

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ

1461 CCM (1.5 LTR) 81KW HSJ9 K9K658 2,3)

2-VRSTVÝ UNI

6.5 J X 16

ABS

BOČNÍ AIRBAGY

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA SAN913

ESP

KÓD VÝBAVY E2 1)

KOŽENÝ VOLANT

OD 05/17

PALIVOVÝ FILTR S ODLUČOVAČEM VODY

PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU

POTAHY LÁTKA

SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

TOVÁRNA A 5)

VENTILACE VZADU

VYHŘÍVANÉ ZADNÍ SKLO

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ VOLANT

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.