

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Tovární značka | Mercedes Benz | Pojízdné (ANO/NE) | ANO |
| Model | G 300 CDI | EKO poplatek | neplatí se (EURO 3 a výše) |
| Registrační značka | 8T75903 | Místo stání vozidla | Hradec Králové, Bratří Štefanů 974 |
| Rok výroby/první registrace | 11.04.2011 | | |
| Stav tachometru | 199 397 km | | |
| STK/Emise | 22.04.2023 | | |

| Výbava vozidla | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| 1. Majitel | | Rádio | X | Tónovaná skla | | | |
| Koupeno v ČR | X | GPS navigace | | Kožená sedadla | | | |
| Servisní knížka | | Elektrická zrcátka | X | 4x4 | X | | |
| Návod k obsluze | | Elektrická okna | | Uzávěrka diferenciálu | X | | |
| Počet klíčů | 2 | Přídavné světlomety / mlhovky | X | Automatická převodovka | X | | |
| Zamykání řadicí páky | | Tažné zařízení | X | Ochráné rámy | | | |
| Klimatizace | X | Zadní stěrač | | Naviják | | | |
| Airbag | X | Ostřikovač světel | X | Alu kola | | | |
| Tempomat | | Střešní okno | | Letní pneu | X | | |
| Centrální zamykání | X | Nastavitelný volant | | Zimní pneu | X | | |
| Servo řízení | X | Otáčkoměr | X | Přezuto na letní/zimní | Z | | |
| Handsfree | | Palubní počítač | | Vyhřívaná sedadla | | | |
| Imobilizér | | Parkovací senzory | | Vyhřívaná zrcátka | | | |
| Garážovaný | | Nezávislé topení (funkce neověřena) | X | ABS | X | | |

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

střešní nosič, vestavba sortimo

Podrobný popis závad:

propadlá STK, kosmetické vady karoserie, velké promáčkliny a škrábance, silná koroze karoserie (místy jsou díry v plechu), podvozku a výfuku, silně znečištěný a opotřebovaný interiér, odřený volant, lak poškozený od polepů, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení, převodovky a pohonu 4x4, netěsnost motoru, převodovky a pohonu 4x4, nefunkční centrální zamykání, zatuhlé nebo poškozené zámky dveří, utržená klička otvírání kapoty - kapotu nelze otevřít, horší funkce brzdové soustavy - nutná kontrola a oprava

slabá autobaterie - nutná výměna, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

* klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

3.5.2023, Tomáš Rejchrt