

Číslo PU/Zakázky	E230492459	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	TMBJG7NE6K0025131
RZ	1TM8698	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Combi (5E5)(12.2016->)			
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	59432	Odečteno		
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	17.09.2018	Datum příští TK		
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku				

Díly na výměnu	
AIRBAG STRANA SPOLUJEZDCE	AIRBAG KOLENNÍ L.
DVEŘE PŘ. L.	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L.
NOSNÍK PŘ.STĚNA	BLATNÍK L.
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.
KAPOTA PŘ.	NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE
SVĚTLOMET HALOGEN. L.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
NÁRAZNÍK PŘ.	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.
KRYT PŘ. L.	AIRBAG ŘIDIČE
KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.	


Díly na kontrolu / diagnostika	
RADAROVÝ VYSÍLAČ SEŘÍDIT/NASTAVIT	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT

Práce	
BLATNÍK PŘ. P. VYKLEPAT	KRYT(KA) OPRAVIT

Lakování	
DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	SKŘÍŇ ZRCÁTKO ZPĚT. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR.LAK K3)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE	
Hradíme náklady, které je nutné účelně vynaložit na odstranění následků škodné události. Následná prohlídka - Nutná následná prohlídka po odstrojení.	

Forma likvidace	Faktura za opravu	Druhá prohlídka	Ano	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA				
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.				
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.				
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.				
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.				
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.				
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.				
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.				
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.				
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .				

	U prohlídky přítomen	Servis / pan Sedlák
	Místo prohlídky	Chomutov
	Prohlídka provedena	25.10.2023, 09:53
	Mobilní technik	Worapková, Jitka