

Evidenční list vozu

Fotografie - přední a zadní část, levý a pravý bok vozidla. Dále motor a interiér. Pokud je automobil na nějakém místě poškozen, prosím o popsání a foto-dokumentaci zjištěných nedostatků.

Registrační značka : 2SH 9582
Tovární značka : Peugeot Boxer
Stav tachometru : 160 890 km
Místo stání : ČEZ Teplárenská, a.s., Lužická 4217, Chomutov
Platnost TK do : 03.01.2024
Výbava vozidla :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Koupeno v ČR | <input type="checkbox"/> Ostríkováč světel |
| <input type="checkbox"/> Servisní knížka (kniha provozu) | <input type="checkbox"/> Přídavné světlomety/mlhovky |
| <input type="checkbox"/> Návod k obsluze | <input type="checkbox"/> Nastavitelný volant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Počet klíčů 2x | <input checked="" type="checkbox"/> Otáčkoměr |
| <input type="checkbox"/> Zamykání řadicí páky | <input type="checkbox"/> Palubní počítač |
| <input type="checkbox"/> Klimatizace | <input type="checkbox"/> Tónovaná skla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag | <input type="checkbox"/> Dělená zadní sedadla |
| <input type="checkbox"/> Tempomat | <input type="checkbox"/> Kožená sedadla |
| <input type="checkbox"/> Centrální zamykání | <input type="checkbox"/> 4 x 4 |
| <input type="checkbox"/> Servo řízení | <input type="checkbox"/> Uzávěrka difer. |
| <input type="checkbox"/> Handsfree | <input type="checkbox"/> Ochranné rámy |
| <input type="checkbox"/> Imobilizér | <input type="checkbox"/> Naviják |
| <input type="checkbox"/> Rádio | <input type="checkbox"/> Alu kola |
| <input type="checkbox"/> Satelitní navigace GPS | <input type="checkbox"/> Letní pneu + sada terénní |
| <input type="checkbox"/> El. Zrcátka | <input checked="" type="checkbox"/> Zimní pneu |
| <input type="checkbox"/> El. Okna | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná sedadla |
| <input type="checkbox"/> Střešní okno | <input type="checkbox"/> Vyhřívaná zrcátka |
| <input type="checkbox"/> Tažné zařízení | <input type="checkbox"/> Vyhřívané přední sklo |
| <input type="checkbox"/> Zadní stěrač | <input checked="" type="checkbox"/> Garážovaný |

DALŠÍ VÝBAVA: viz sken VTP

ZÁVADY:

Vůle na čepech řízení

Mírný únik oleje

Matné skla světel

Poškozený lak karoserie