

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	MERCEDES Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Vito 116 Cdi 4x4	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	5H80152	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	2012		
Stav tachometru	209294		
STK/Emise	23.11.2022 / 23.11.2022		

Výbava vozidla							
1. Majitel		Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka		Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze		Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant		Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívaná zrcátka			
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

multifunkční volant

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, zvýšená koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, z vozu byla demontována kabelová měřicí technika (není součástí prodeje) - poškození podlahy, stropnice, plastů a dalších dílů po upevňovacích materiálech, ve voze se mohou nacházet (odpojené) zbytky přídavné elektroinstalace, zvýšené provozní vůle podvozku, pohonu 4x4 a automatické převodovky, ulomená anténa na střeše, chybí plastová lišta PZ blatníku, odřené nástupní prahy, poškozené čalounění, poškozená (menší) pravá příhrádka u spolujezdce
slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

Vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že nejpozději před předáním vozidla bude polep odstraněn specializovanou firmou - může se tak objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny.

Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu.

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

5.5.2022, Tomáš Rejchrt