

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E200234955	RZ	9T58244	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámý	VIN	WV1ZZZ2KZFX066082
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	VW [06] / Caddy III 08/10-05/15 (2C) [V] [S] [3D] [IRE] [C6]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	102 000 km	Odhadnuto			
Obsah/Výkon	2,0 ccm / 81 kW			Datum první registrace	9.12.2014	Datum příští TK		1.11.2020	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Letní	7		
P - Náprava 1	Barum	195/65 R15	Letní	7		
L - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Letní	7		
P - Náprava 2	Barum	195/65 R15	Letní	7		

Díly na výměnu

PŘ-SKLO	PŘÍSTROJOVÁ DESKA
VZD-KANÁL ROZVOD-DES	HL-KABELOVÝ SVAZEK
PANEL STROPU PŘ	ODKL-POLICE H
SLUNEČ-CLONA L	SLUNEČ-CLONA P
STŘEŠ-SVĚTLO PŘ vč zdroje	VNITŘNÍ ZRCÁTKO
VÝDECH VZDUCHU VNĚ L	KRYT P REPRODUKTORU
KRYT A-SLOUPKU H L	PANEL DVEŘÍ P L
TĚLESO ROZDĚLOVAČE	VZDUCHOVOD TOPENÍ
VZDUCHOVOD H	

Nesouvisející poškození

BOČNÍ RÁM L KPL, , KŘÍDLO DVEŘÍ Z P, , PRÁH STŘ P, , KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU
--

DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinností pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , p.Vepřek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Šumperk
	Prohlídka provedena	13.8.2020, 11:35
	Mobilní technik	Karel Zbíral

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

195/65 R 15 .. T
2-VRSTVÝ UNI
6 J X 15 [C4B]
ALTERNÁTOR 140 A [8GU]
CLIMATIC [KH6]
KŘÍDLOVÉ ZADNÍ DVEŘE PROSKLENÉ [3RE/3RD]
MLHOVKY [8WD/8WH]
OD 09/14
PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU [7X1]
POSUVNÉ DVEŘE VPRAVO [5R2]
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PEVNÉ (ORIGINÁL) [1D1]
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XN]
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

1968 CCM (2.0 LTR) 81KW [TP4/D96] 2) CFHF
4X4 (4MOTION) [1X1]
6-STUPŇOVÁ [G0K/G0L/0EN/02Q] MQ350
BRZDY VPŘEDU 288X25 [1ZE]
HILLHOLDER [UG1]
KRYTY KOL STŘEDNÍ VELIKOSTI [1NE]
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ PLUS/PALUBNÍ POČÍTAČ [9Q5]
OVLÁDÁNÍ OKEN ELEKTR [4R4]
PODLAHOVÁ KRYTINA PRYŽ [5AC/5BC]
PŘEPÁŽKA S OKNEM [3CG]
TLAKOVÁ LAHEV NA NAHUŠTĚNÍ PNEU [1G8]
VYHŘÍVANÉ ZADNÍ SKLO [4HH]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.