

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes Benz	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Model	G 300	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	9T28570	Místo stání vozidla	Děčín
Rok výroby/první registrace	08.04.2014		
Stav tachometru	142 526 km		
STK/Emise	01.04.2024		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla			
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka		4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna		Uzávěrka diferenciálu	X		
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X	Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání		Nastavitelný volant		Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač		Vyhřívání sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívání zrcátka			
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

důvodem nepojízdnosti je vybitý akumulátor a propadlá STK (nová nebude provedena)

Podrobný popis závad:

běžné opotřebení, vůle v řízení, řízení, nápravách, znečištěný interiér, vybitá aku, koroze karoserie a podvozku, rýhy, škrábance od běžného užívání, vozidlo bylo provozováno s firemním polepem - může se tak objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení výtěžné ceny. Vyřazeno pro nerentabilní opravu: 1/ řízení - včetně řízení a všech jeho částí ,neboť nyní nejsme schopni bez postupné opravy sdělit , že pokud vyměníme čepy , klouby atd. nebude nakonec ještě vůle v řízení jako takovém..
2/ brzdové vedení – výměny všech částí
3/ světlomety
4/ pružiny – zase dle vyjádření STK - / některá část systému mech. odpružení / je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná
5/ zavěšení kol
6/ stabilizátor – uložení včetně držáků

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

12.04.2024, Petr Novák